


**GRUAS
FORZA**

 FOLIO
14033
 FECHA
18.06

CLIENTE

Carro 0339
Carro

ORIGEN

Maquinar Laser

DESTINO

NUMERO DE SERIE

31G1D1M1E1M31G1391V3815

NUMERO DE MOTOR

31G1D1M1E1M31G1391V3815

MARCA

Maquinar

MODELO

Maquinar

TIPO

Carro

COLOR

Bl

INVENTARIO DEL VEHICULO

MOTOR/TRANSMISION ANTENA BATERIA CERRAJES CONTADORES DE REQUIMONADO HORAS DE REQUIMONADO PINTURA LATERALES	R E R E R E R E R E R E	E E E E E E E E E E E	LLANTA DE REFACCION PIN DE REFACCION TAPONES DE RUEDAS LLAVE DE RUEDA GATO MANEJO DE GATO REFLEJANTE HERRAMIENTA	R E R E R E R E R E R E	E E E E E E E E E E E	LLAVES ENCENDIDO LLAVES COMBUSTIBLE MANUALES POLIZA DE GARANTIA VERIFICACION TARJETA DE CIRCULACION PLACAS	R E R E R E R E R E R E	E E E E E E E E E E E
--	--	---	---	--	---	--	--	---



OBSERVACIONES

Seo de un lado deecho

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

Alfonso Lopez

NOMBRE

Alfonso Lopez

NOMBRE

Alfonso Lopez

FIRMA

FECHA

HORA

FIRMA

FECHA

HORA

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N° 19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion_clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

10

[illegible]

MODELO	2040
--------	------

PLACAS VIGENTES	SI	NO
-----------------	----	----


FECHA DE ENTREGA	02/11/2010
------------------	------------

EXTERIOR		SI	NO	INTERIOR		SI	NO	KIT DE SEGURIDAD				SI	NO
PARABRISAS		/		VESTIDURAS		/		REFLEJANTES				/	
FAROS		/		ASIENTOS		/		C. PASA CORRIENTE					
LUCES CUARTOS		/		CINTURONES		/		PINZAS					
CALAVERAS		/		TAPETES			/	DESARMADORES					
PARILLA		/		ESPEJO RETROVISOR		/		EXTINTOR					
EMBLEMAS		/		RADIO		/		TESTIGOS ENCENDIDOS		SI		NO	
LIMPIADORES		/		BOCINAS		/		SISTEMA DE FRENOS					
ANTENA		/		ENCENDEDOR			/	ACEITE					
ESPEJOS LATERALES		/		CENICERO		/	/	TEMPERATURA					
CHAPAS		/		ELEVADORES			/	FALLO ALTERNADOR					
LLANTAS (4)		/		LLAVES (✓)			/	CHECK ENGINE					
RINES		/		DOCUMENTACIÓN		SI	NO	BOLSA DE AIRE					
TAPON GASOLINA		/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/		SENSOR DE LLANTA					
CARROCERIA SIN GOLPES		/		POLIZA DE GARANTIA		/		ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO		PLACAS		/		AMARILLO		ROSA			
GATO		/		PERMISO		/		ROJO		S/ENGOMADO			
MANERAL DE GATO		/		POLIZA DE SEGURO		/		AZUL					
LLAVE "L"		/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/		SEMIESTRE DE VERIFICACIÓN					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/		TC VIGENTE		/		AÑO	1ER	2DO			
BIRLO DE SEGURIDAD		/					/		MULTA				
				HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/		HOLOGRAMA					
				CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/		0	00		EX		

CILINDRAJE

4	V6	V8
---	---------------	----


OBSERVACIONES:




NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

VISTA LAND TRUST, INC.



VISTA SUPERIOR



For more

Preguntas de Satisfacción del Cliente

Puntuación

1. El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado
 2. El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado
 3. El Vehículo se entregó limpio, con combustible y "mantenido".
 4. Como cliente a la altura de servicio de nuestro personal en general.
 5. En general que tan SATISFUCHO te encuentras con el SERVICIO
- comentarios y sugerencias:

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

no hay activo tipo

Quem dicit