

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO:					E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA	
	FILUP		CUAUTITLÁN	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL		
DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA CUAUTITLÁN CONSIGNACIÓN									

SERIE:	3GCPY9EH4LG104100	MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA:	SILVERADO	MODELO:	2020
--------	-------------------	--------	-----------	-----------	-----------	---------	------


PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	N/A	PLACAS VIGENTES	SI	NO
---------	-----	--------------------	-----	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	48830	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	08-12-25
	FINAL					

EXTERIOR			INTERIOR			KIT DE SEGURIDAD			SÍ			NO		
PARABRISAS			VESTIDURAS			REFLEJANTES								
FAROS			ASIENTOS			C. PASA CORRIENTE								
LUCES CUARTOS			CINTURONES			PINZAS								
CALAVERAS			TAPETES			DESARMADORES								
PARRILLA			ESPEJO RETROVISOR			EXTINTOR								
EMBLEMAS			RADIO			TESTIGOS ENCENDIDOS			SÍ					
LIMPIADORES			BOCINAS			SISTEMA DE FRENOS								
ANTENA			ENCENDEDOR			ACEITE								
ESPEJOS LATERALES			CENICERO			TEMPERATURA								
CHAPAS			ELEVADORES			FALLO ALTERNADOR								
LLANTAS (4)			LLAVES (1) Llave y control			CHECK ENGINE								
RINES			DOCUMENTACIÓN	SÍ	NO	BOLSA DE AIRE								
TAPON GASOLINA			MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA								
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO								
HERRAMIENTA	SÍ	NO	PLACAS			AMARILLO			ROSA					
GATO			PERMISO			ROJO			VERDE					
MANERAL DE GATO			POLIZA DE SEGURO			AZUL			S/ENGOMADO					
LLAVE "L"			TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN								
LLANTA C/RIN REFACCIÓN			TC VIGENTE			AÑO			1ER			2DO		
BIRLO DE SEGURIDAD						MULTA								
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			HOLOGRAMA								
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			0			00			EX		

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A	M	4X2	4X4	SUCIAS	LIMPIAS	4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



The diagram shows a semi-circular gauge for a gas tank. The needle is positioned at the 1/4 mark. The left end of the gauge is labeled 'Vacio' (Empty) and the right end is labeled 'Lleno' (Full). The markings are 1/4, 1/2, and 3/4.

OBSERVACIONES:

OSCM 6.3 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FUO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
98/12/2025 FECHA	FECHA	98/12/2025 FECHA

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25047

FECHA

05/12/2025

CLIENTE

LUMIO

LUM000519

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3GCPY9EH4LG104100

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO


COLORADO

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☐	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☐	☒
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒			
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐			
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	48830		
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADRLU	☒	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Para Retrovisor lateral izquierdo quebrado sin tapa de la batería.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Garcia Sanchez
FIRMA
FECHA 08/12/25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA 08/12/25 HORA 12:15

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO