

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25351

FECHA

09 02 2020

CLIENTE

Cuc00568

Cuma

ORIGEN

Coahuila

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3GCPY9E H4G151062

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

SILVERADO

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/	X	LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/	X	LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES		X
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA		X
CENICERO		X	GATO	/		VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION		X
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS		
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/				
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/				
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

sn/ tapa de la bateria, Espejo retrovisor izqr. roto y con vidrio roto

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Adolfo Siddhartha G. S.
FIRMA [Signature]
FECHA 04/02/20 HORA [Signature]

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE [Signature]
FIRMA [Signature]
FECHA [Signature] HORA [Signature]

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE [Signature]
FIRMA [Signature]
FECHA [Signature] HORA [Signature]

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54910 Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

6000568



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 91337

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

PROSUBASTAS TOLUCA

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: PROSUBASTAS TOLUCA Carretera Toluca Naucalpan Km 53.5, Vidalidad José Lopez Portillo, Toluca, Estado de México, C.P. 50200 (Al interior de la Villa Charra); GONZALO RUIZ; 7224973684

SERIE: 3GCPY9EH4LG151062

MARCA: CHEVROLET COMERCIALES

SUBMARCA SILVERADO 2500 PICK UP

MODELO 2020

PLACAS: 12X18798

EDO EMPLACAMIENTO: AXTLA

PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO INICIAL 80015 FINAL

COLOR Blanca

FECHA DE ENTREGA

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES	☒	☐
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE	☐	☒
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS	☐	☒
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☒	☐	DESARMADORES	☐	☒
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR	☒	☐
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☒	☐	SISTEMA DE FRENOS	☐	☐
ANTENA	☒	☐	ENCENDEDOR	☐	☒	ACEITE	☐	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☐	☒	TEMPERATURA	☐	☐
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR	☐	☐
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES ()	☒	☐	CHECK ENGINE	☐	☐
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☐	☐
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☐	☒	SENSOR DE LLANTA	☐	☐
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒	☐	AMARILLO	☐	ROSA
GATO	☒	☐	PERMISO	☒	☐	ROJO	☐	VERDE
MANERAL DE GATO	☒	☐	POLIZA DE SEGURO	☒	☐	AZUL	☐	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☐	☒	TC VIGENTE	☐	☒	AÑO	☐	1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	☐	☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☐	☒	MULTA	☐	2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☐	☒	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2 4X4


VESTIDURAS

SÚCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

OSCAR C. B. NOMBRE Y FIRMA

09/02/2016 FECHA

Jorge NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO


FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE