

25761

07	09	26
----	----	----

LUNC 1378

LUMMO

Teoyucan

3	G	C	P	Y	9	E	H	4	L	G	3	4	0	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Chevrolet

Silverado

Blanco

R

E

F

E

F

E

052

P

□

□

5

1

1

F

L

R

L

L

L

5

1

1

L

11

1

La unidad sale a la administradora de servicios Flit para reparación

FECHA 07/01/20 HORA



Escaneado con CamScanner

LUMCO1378

FORMATO CHECK LIST

TICKET: .

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q ROO

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

FINANCIERA DEL CENTRO

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

SERIE: 3GCPY9EH4LG340763

MARCA: CHEVROLET

SUBMARCA

SILVERADO

MODELO

2020

PLACAS: Ndy 5399

EDO EMPLACAMIENTO:

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

FINAL

COLOR

BLANCO

FECHA DE ENTREGA

2/09/26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES		✓
FAROS	✓		ASIENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE		✓
LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES	✓		PINZAS		✓
CALAVERAS	✓		TAPETES	✓		DESARMADORES		✓
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓		EXTINTOR		✓
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENOS	✓	
ANTENA	✓		ENCENDEDOR	✓		ACEITE	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO	✓		TEMPERATURA	✓	
CHAPAS	✓		ELEVADORES	✓		FALLO ALTERNADOR	✓	
LLANTAS (4)	✓		LLAVES ()	✓		CHECK ENGINE	✓	
RINES	✓		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	✓	
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓		SENSOR DE LLANTA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES	✓		POLIZA DE GARANTIA	✓		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	✓		AMARILLO		ROSA
GATO	✓		PERMISO	✓		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	✓		POLIZA DE SEGURO	✓		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	✓		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	✓		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓		TC VIGENTE	✓		AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	✓					MULTA		2DO
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	✓		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	✓		0	00	EX

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

UNIDAD SALE EN GRAD A REPARACION
A TALLER. NO ABRE COFRE
TALLER ASIGNADO POR ASEGURADORA

SIN FIRMA AF

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

Ricardo Her

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

2/09/26
FECHA


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON		ABOLLADURA		SCAPE	X
------------	-------	--	------------	--	-------	---


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4 - Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		510
		Firma AF.
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE