



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25672

FECHA

27 05 26

CLIENTE

Luma

Lumco 265

ORIGEN

Pantitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3 G C P 4 9 E H 4 2 6 3 4 9 8 6 6

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO


Silverado

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES		X
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO		X	GATO		X	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION		X
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS		X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X			X
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/			[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/			[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADDBLU	/	X		[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/			[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
CLAXON	/		BAYONETA	/			[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
LIMPIADORES	/		OTROS	/			[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	



OBSERVACIONES

defensa traccia con golpes, plasticos de la defenza delantera rotos y aboyados, vidrio de para blisas agrietado y sin espejo retrovisor derecho. tapon de gasolina colgado.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddorba C. S.
FIRMA [Signature]
FECHA [Signature] HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA [Signature]
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

	FORMATO CHECK LIST			FOLIO: <u>265</u>			E	S	
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE			MARIO COLÍN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
	PICK UP WORLD			CUAUTITLÁN	ORO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA CUAUTITLÁN				CONSIGNA					

SERIE:	3GCPY9EH4LG349866	MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA:	SILVERADO 2500	MODELO:	2020
--------	-------------------	--------	-----------	-----------	----------------	---------	------

PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	N/A	PLACAS VIGENTES:	SI	NO
---------	-----	--------------------	-----	------------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	<u>151177</u>	COLOR	<u>Blanco</u>	FECHA DE ENTREGA	<u>21-05-20</u>
	FINAL					


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C. PASA CORRIENTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
LUCES CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PINZAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DESARMADORES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EXTINTOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TESTIGOS ENCENDIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SISTEMA DE FRENOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACEITE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TEMPERATURA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CHAPAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELEVADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FALLO ALTERNADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES (2) <u>llave y control</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHECK ENGINE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TAPON GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANUAL DE MANTENIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SENSOR DE LLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CARROCERIA SIN GOLPES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	
GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PERMISO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POLIZA DE SEGURO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AÑO	<input type="checkbox"/>	1ER	2DO
LLAVE "L"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HOLOGRAMA			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TC VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	00	EX
BIRLO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

TRANSMISIÓN	
<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> M

TRACCIÓN	
<input type="checkbox"/> 4X2	<input checked="" type="checkbox"/> 4X4

VESTIDURAS	
<input checked="" type="checkbox"/> SUCIAS	<input type="checkbox"/> LIMPIAS

CILINDRAJE			
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> V6	<input type="checkbox"/> V8	<input checked="" type="checkbox"/> V17



OBSERVACIONES:

- Se cuenta con casco de bateria
- Parabrisas cobijado
- Falta faja Superior izquierda

<u>Octavio Guevara</u> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	<u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	<u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
<u>21/05/26</u> FECHA	FECHA	FECHA