

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25208

FECHA

01/2020

CLIENTE

Lumco0262

LUMCO

ORIGEN

Cuahtlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

36CPY9E44L6350371

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO


SILVERADO

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	X
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES	/	X
ENCENDEDOR	/		LLAVE DE RUEDA	X	X	POLIZA DE GARANTIA	/	X
CENICERO	/		GATO	/		VERIFICACION	/	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	/	X
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS	/	X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/			/	X
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/				
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		ODOMETRO AL ENTREGAR	1	0
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/			3	1
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/	X		6	4
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Espejo retrovisor dañado lado izquierdo sin batería
Plástico de protección solo de lado del conductor cerca de la llanta
delantera de fensa del motor rota y tirada

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Adm. Spaldon G.

FIRMA

FECHA

HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Exmen Reyes

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUC00262

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:							
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				MARIO COLIN	TLALPAN	QRO.	GDL
GAC				VALLEJO	GB	PUEBLA	COLOSIO
DIRECCIÓN DE ENTREGA:				PLAYA DEL CARMEN			
				PATIO MERIDA			

SERIE:	3G6P491E442G350371	MARCA:	Chevrolet	SUBMARCA:	Silverado	MODELO:	2020
--------	--------------------	--------	-----------	-----------	-----------	---------	------

PLACAS:	618	EDO EMPLACAMIENTO:	NIA	PLACAS VIGENTES	SI	NO
---------	-----	--------------------	-----	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	103164	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	08-01-26
	FINAL					


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	SI		NO
GATO	/		PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE		/	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/			

TRANSMISIÓN
A M

TRACCIÓN
4X2 4X4

VESTIDURAS
SUCIAS LIMPIAS


CILINDRAJE
4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:
- sale con gase.

EMO CAU NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	EMO PAPER AHMED NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA 08-01-26	FECHA	FECHA

VISTA LADO IZQUIERDO



VISTA LADO DERECHO



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Escaneado con CamScanner