GRUAS FORZA

FOLIO: 25779

FECHA: 09 | 26

CLIENTE: Lumo

Lumco1399

ORIGEN: Teoloyucan Lumo

DESTINO:

NUMERO DE SERIE: 3GCPVGEH4GG352296

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
CHEVROLET		SILVERADO	BLANCO

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA		X
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		/
REFLEJANTE	/	
HERRAMIENTA		X


	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA		X
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION	/	
PLACAS	X	
	NXX-48-73	X


	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU	/	X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

2 llantas bajas traseras vidrio del retrovisor izq roto

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddarthas G.S.	NOMBRE	NOMBRE Ninguno B. Lumo
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 09/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com | GRUAS FORZA MEXICO | GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMC01399

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST

TICKET: E S

PROYECTO: CONSIGNA MIRCOSUVA NAUCALPAN

GB SC	ORO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO	Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: TORRE TOLOLOCAN

SERIE:	LG352296	MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA	SILVERADO	MODELO	2020

PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	N/A	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL	196,573
	FINAL	

COLOR	BLANCO

FECHA DE ENTREGA	10/SEP/26

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA		✓
CARROCERIA SIN GOLPES		✓

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		✓
MANERAL DE GATO	✓	
LLAVE "L"		✓
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓	
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES		✓
ESPEJO RETROVISOR	✓	
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (__)	✓	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
PLACAS		✓
PERMISO		✓
POLIZA DE SEGURO		✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓
TC VIGENTE		✓
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		✓
C. PASA CORRIENTE		✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR		✓

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		✓
ACEITE		✓
TEMPERATURA		✓
FALLO ALTERNADOR		✓
CHECK ENGINE	✓	
BOLSA DE AIRE		✓
SENSOR DE LLANTA		✓

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:


LLANTA PONCHADA

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
OSCAR MACEDONIO		
10/SEP/26 FECHA	FECHA	FECHA


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RATON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner