

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

25562

FECHA

09 04 2021

CLIENTE

LUMCO01178

Lumo

ORIGEN

DESTINO

Cuautitlan

NUMERO DE SERIE

3GCPY9EH4LG352307

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

Silverado

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A - 48-63	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADLBU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



OBSERVACIONES

Parabrisas es fultado, su tarjeta se entrega en gva de casa delantera dañada con golpes

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com




GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

1178

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 93104			E	S
	PROYECTO RECOLECCIÓN POR TERMINO DE CONTRATO - IMSS PICK UP - SINALOA		GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller Mecánico y Eléctrico Automundo Garage - Av Sta Rosa 417, Jaripillo, 82136 Mazatlán, Sin.; Ing. Víctor; 5524057216


SERIE: 3GCPY9EH1LG352272	MARCA: CHEVROLET	SUBMARCA: SILVERADO 1500 PICK UP	MODELO: 2020
--------------------------	------------------	----------------------------------	--------------

PLACAS: NXY9661	EDO EMPLACAMIENTO: EDO. MEX	PLACAS VIGENTES: SI NO
-----------------	-----------------------------	------------------------


ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA: 06-
----------	---------	-------	---------------	-----------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS			
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE			
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA			
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR			
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE			
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE			
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA			
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA	
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/			/		MULTA			
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		0	00		EX

TRANSMISIÓN: A M	TRACCIÓN: 4X2 4X4	VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS	CILINDRAJE: 4 V6 V8 V12
-----------------------------	------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------



OBSERVACIONES:
 S/Tarjeta de Circulacion
 Parabrisas Estrellado, Sin carga de bateria
 Se Entrega Unidad en Grúa

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA