



FOLIO

13952

FECHA

22 06 20

CLIENTE

LUMCO1328

LUMCO

ORIGEN

DESTINO

Toluca

NUMERO DE SERIE

3GCPY9E45LG346337

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO



SILVERADO

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO		^	GATO		X	VERIFICACION	/	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION	X	X
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS	X	X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X			
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/				
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADDBLU		X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Parches y rasgo. Cuidados retrovisor derecho rasgo abayuduras en carroceria cerca del retrovisor.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN		RECIBO DE UNIDAD OPERADOR		ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE	
NOMBRE	Arturo Siddorthe G.S	NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA	[Signature]	FIRMA		FIRMA	
FECHA	22/06/20	FECHA		FECHA	
HORA		HORA		HORA	

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO1328

	FORMATO CHECK LIST					TICKET: 93904			E	S
	PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - IMSS PICK UP - SINALOA					GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Almacén Delegacional del IMSS - Almacén Delegacional del IMSS; JOSE GABRIEL MARTINEZ LOPEZ; 667 160 7285

SERIE: 3GCPY9EH5LG346331	MARCA: CHEVROLET	SUBMARCA: SILVERADO 1500	MODELO: 2020
PLACAS: NXW2106	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI NO

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA: 19/JUNIO/2020
----------	---------	-------	---------------	---------------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES			DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA			ENCENDEDOR		/	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES (✓)	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE		/	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12



OBSERVACIONES:
 Trac placa solo delantera
 Troc parabrisa = estrellado

no hay firma		
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	19/JUNIO/2020	FECHA

