

**GRUAS
FORZA**

25343

28	07	26
----	----	----

LCMS00916

Coastal Hen

3	G	C	P	V	9	E	H	S	L	G	3	S	2	3	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CHEVROLET

SILVERADO

COLOR
Blanco

[illegible]

NOMBRE Adoro Sidelantha Garcia S

FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

FECHA 28/01/26 HORA _____

NOMBRE Jose Florido Canedo Monera

FIRMA 21

FECHA 22/05/2016 HORA 12:00

FECHA 20/1/26 HORA 12:06

NOMBRE

FIRMA _____

FECHA _____ HORA _____

FECHA _____ HORA _____

M

GRUAS FORZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST		FOLIO:					E	80
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA
DANIEL FLORENTINO		SKALA	ATIZ.	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL	
DIRECCIÓN DE ENTREGA		FORÇA CUAUTITLAN			CONSIGNA			

SERIE:	LG352324	MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA:	SILVERADO	MODELO:	2020
PLACAS:	AX18280	EDO EMPLACAMIENTO:	NA	PLACAS VIGENTES:	SI	NO	
ODOMETRO	INICIAL	FINAL	143,698	COLOR	BLANCO	FECHA DE ENTREGA	28/ENERO/26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:


OSCAR C. D. NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FISCAL 28/01/2026 FECHA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA	Humberto... NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE 28/01/26 FECHA
--	-------------------------------------	--

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		6
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		6
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		6
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		6
Comentarios y sugerencias:		 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE