

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

14098

FECHA

19/08/26

CLIENTE

LUMCO0955

LUMCO

ORIGEN

Toluca

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3GCPY9EHGLG352316

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

SILVERADO

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/	X	TAPONES DE RUEDAS	/	X	MANUALES		X
ENCENDEDOR	/	X	LLAVE DE RUEDA	/	X	POLIZA DE GARANTIA		X
CENICERO	/	X	GATO	/	X	VERIFICACION	/	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/	X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/	X	PLACAS	/	X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/	X	NY-96-66	/	
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				

OBSERVACIONES

Por la placa sala de defensa del ontra con plasticos sales golpe en todo derecha en acicates torcidos

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: Arturo Sidda The G.S.
FIRMA: [Firma]
FECHA: 19/08/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE: [Firma]
FIRMA: [Firma]
FECHA: [Firma]
HORA: [Firma]

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE: [Firma]
FIRMA: [Firma]
FECHA: [Firma]
HORA: [Firma]

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.


atencion.clientes@gruasforza.com


GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO0955

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

SALIDA

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE

MARCA

GB

GDI

DICAS

PATIO MERIDA

TABASCO

FORZA TEOLOYUCAN

VALLEJO

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

CONSIGNA NN CHATARRERA

SERIE:

L6352316

MARCA:

Chevrolet

SUBMARCA

Silverado

MODELO

2020

PLACAS:

NXY 9666

EDO EMPLACAMIENTO:

Edo Mex

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

136603

FINAL

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

19/08/26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (L)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI		NO
GATO	/		PERMISO		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AÑO		1ER
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		MULTA		2DO
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE		/	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	00		0
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/			EX

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Unidad Avanza y Avanza
Jgo Extra de Herramienta

Octavio Guevara CS

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

Alejandro Maldon Basila

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA 19/08/26

FECHA


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE