

INVENTARIO VEHICULO



FOLIO  
25540

FECHA  
30 03 26

LUMCO01171

CLIENTE  
LUMCO

ORIGEN

DESTINO  
Cuautitlan

NUMERO DE SERIE  
3 G C P Y 9 E H 6 L G 3 5 2 3 3 3

NUMERO DE MOTOR

MARCA  
CHEVROLET

MODELO

TIPO  
SILVERADO

COLOR  
Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO		X
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE		X
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO		X	GATO		^	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS		
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X	NXY-96-98		

	R	E		R	E	
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR		X	ODOMETRO AL RECIBIR
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR		^	
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE		^	ODOMETRO AL ENTREGAR
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE		^	
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU		^	
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO		X	
CLAXON	/		BAYONETA		X	
LIMPIADORES	/		OTROS		^	



OBSERVACIONES

Piezas del carro y motor en caja y Asientos traseros sin  
~~retrovisor~~ sin retrovisor req. tapa de combustible caída.  
 Manetas sin aire o pinchadas.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN  
 NOMBRE: Alvaro Siddhartha G.S.  
 FIRMA: [Signature]  
 FECHA: 30/03/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

LUMCO01177

	<b>FORMATO CHECK LIST</b>		TICKET: PENDIENTE				<input checked="" type="checkbox"/> E	<input checked="" type="checkbox"/> S
	PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - IMSS PICK UP - CHIAPAS		GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO	Q,ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: TALLER ROGER - CHIAPAS;;

SERIE: 3GCPY9EH6LG352333	MARCA: CHEVROLET	SUBMARCA: SILVERADO 1500 PICK UP	MODELO: 2020
--------------------------	------------------	----------------------------------	--------------

PLACAS: NXY9698	EDO EMPLACAMIENTO: Edo. Mex	PLACAS VIGENTES: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-----------------	-----------------------------	---

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA: 30-MAR-2016
----------	---------	-------	---------------	-------------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO		/	TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES ( )	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	SI	/	TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	A	M
-------------	---	---

TRACCIÓN	4x2	4x4
----------	-----	-----

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------



CILINDRAJE	4	V8	V8	V12
------------	---	----	----	-----




OBSERVACIONES:

Sale unidad en grua por fallas mecanicas y tiene desarmado el motor, clutch no tiene espejo lateral izquierdo y solo tiene una placa no trae llaves


no hay firma de activo fijo NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	30-MAR-2016 FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



**En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta	Puntuación
<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>	<b>1 al 6</b>
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
<b>Comentarios y sugerencias:</b>	
	<b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b>