

INVENTARIO VEHICULO



GRUAS
FUERZA

FOLIO

25030

FECHA

03/12/2025

LUMCOOSIS

CLIENTE

LUMCO

ORIGEN

Cuahtlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3GCPY9EH6H6160640

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Chevrolet

MODELO

Silverado

TIPO

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	MTF-24-10	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐		☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐	118500	☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADRLU	☒	☐		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

Dato Puta la d 12P, fecha de entrega con daños
leves

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Juan (gila chame)
FIRMA
FECHA 03/12/25 HORA 11:55

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Jesus Veracruz Vela
FIRMA
FECHA 31/12/25 HORA 12:20

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUC00518

FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 89976				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
INTERRODEGAS FORZA CUAUTITLAN A BODEGA GB		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA: PATIO FORZA CUAUTITLAN; ;


SERIE: 3GCPY9LH6MG160640	MARCA: CHEVROLET	SUBMARCA: SILVERADO	MODELO: 2021
--------------------------	------------------	---------------------	--------------

PLACAS: VR 197766	EDO EMPLACAMIENTO: Permiso	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-------------------	----------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	118500	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	3/12/2025
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (L)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA		/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	ROSA	
GATO	X	/	PERMISO	/		ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX


TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A M	4X2 4X4	SUCIAS LIMPIAS	4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:
	Chapa Puerta de piloto le falta un plastico


Octavo Guare	Gua De Jesus Vazquez Yelaz	
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
03/12/25	310 diciembre 2025	
FECHA	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON 	ABOLLADURA 	GOLPE 
------------	---	--	---


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE