

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25277

FECHA

29 / 1 / 26

CLIENTE

LUKO

LUMCO1004

ORIGEN

CUATITLAN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

36CPY9EH7L6144512

NUMERO DE MOTOR

MARCA

~~DEA~~
CHEVROLET

MODELO

TIPO

SILVERADO

COLOR

BLANCO

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES	/	
ENCENDEDOR	X		LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA	X	
CENICERO	X		GATO	/		VERIFICACION	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	X	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS		
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/		MR0827A		
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		131146		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	X		[] [] [] [] [] [] [] []		
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
CLAXON	/		BAYONETA	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
LIMPIADORES	/		OTROS	/		[] [] [] [] [] [] [] []		



OBSERVACIONES

DEFENSA DELANTERA ROTA DE AMBOS LADOS

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

 NOMBRE: ABEL ORTEGA
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: [] [] [] HORA: [] []

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

 NOMBRE: []
 FIRMA: []
 FECHA: [] [] [] HORA: [] []

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

 NOMBRE: Excmo. Reyes
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: [] [] [] HORA: [] []

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST

FOLIO:

1004

E

S

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL DEL CLIENTEMARIO
COLÍN

GB

GDL.

DICAS

PATIO MERIDA

TABASCO

GAC

CUAUTITLÁN

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL
CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA CUAUTITLÁN

CONSIGNACIÓN

SERIE: 3GCPY9EH7LG144512

MARCA: CHEVROLET

SUBMARCA

SILVERADO 2500
PICK UP

MODELO

2020

PLACAS: S/P

EDO EMPLACAMIENTO: N/A

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

131147

FINAL

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

29-01-26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/		
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/		
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/		
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/		
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/		
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/		
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/		
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE	/		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/		
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI		NO	
GATO	/		PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO		1ER	2DO
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA			
BIRLO DE SEGURIDAD			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		0		00	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/					

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FVO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

FECHA


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		 Eymon Reyes NOMBRE Y FIRMA CLIENTE