



GRUAS
FORZA

INVENTARIO VEHICULO

LUHC 00618

FOLIO

14086

FECHA

21 / 7 / 26

CLIENTE

LUHO

ORIGEN

Cuauhtlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

36CPY9EH7LG150049

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Charleat

MODELO

Silverado

TIPO

COLOR

Br

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENCERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R

E

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

R

E

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

CX-1993C

R

E

LUZ INTERIOR

LUZES DELANTERAS

LUZES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

R

E

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS

R

E

ODOMETRO AL RECIBIR

000000

ODOMETRO AL ENTREGAR

000000



OBSERVACIONES

Defensa de los fco con daño

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO:				E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN	GB	GDL.	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
	RAÚL ESQUERRA		CUAUTITLÁN	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA SARABIA VENTA								

SERIE:	3GCPY9EH7LG150049	MARCA:	CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA	SILVERADO 2500	MODELO	2020
--------	-------------------	--------	-----------------------	----------	----------------	--------	------

PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	N/A	PLACAS VIGENTES	SI	NO
---------	-----	--------------------	-----	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	<u>No visible</u>	COLOR	<u>Blanco</u>	FECHA DE ENTREGA	<u>21-07-26</u>
	FINAL					


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO	
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES		☒	
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒	
LUCE CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒	
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒	
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR		☒	
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☒	
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		☒	
ANTENA	☒		ENCENDEDOR	☒		ACEITE		☒	
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO	☒		TEMPERATURA		☒	
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒	
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (2) <u>llave y control</u>	☒		CHECK ENGINE		☒	
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	☒	☒	BOLSA DE AIRE		☒	
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA		☒	
CARROCERIA SIN GOLPES	☒		POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	☒	☒	PLACAS	☒		SI		NO	
GATO	☒		PERMISO	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO	☒		AÑO		1ER	2DO
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		HOLOGRAMA			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE	☒		0	00	EX	
BIRLO DE SEGURIDAD	☒		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒					
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒					

TRANSMISIÓN	A	M
-------------	---	---

TRACCIÓN	4X2	☒ 4X4
----------	-----	---

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------

CILINDRAJE	4	V6	V8	V12
------------	---	----	----	-----

TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:
<u>Unidad inoperable sale en grúa</u>

<u>Octavio Guzmán</u> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	<u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	<u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
<u>21/07/26</u> FECHA	FECHA	<u>21/07/26</u> FECHA