

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25402

FECHA

07/03/2026

CLIENTE

Lemo

L44001160

ORIGEN

Cecilton

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3 G L P 9 E H 7 1 1 5

NUMERO DE MOTOR

3 G L P 9 E H 7 1 1 5

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR

CHEVROLET

SILVERADO

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☐	☐	LLAVES ENCENDIDO	☐	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☐	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☐	☒	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☐	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒	LPX-178-C	☐	☐
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐			
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☐	☒	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☐	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☐	☒			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☐	☐			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☐	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☐	☐			



OBSERVACIONES

Observaciones area with dashed lines for text entry.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUMC001160



FORMATO CHECK LIST

TICKET: PENDIENTE

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -
SADER - OAXACA

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CALLE INSURGENTES No. 113, SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA, OAXACA, C.P. 71246; ING. MARIO NAVARRO TORRES, C.P. HURBI OVANDO ZAMORA; 9515672074, 2222708710

SERIE: 3GCPY9EH7LG158085

MARCA: CHEVROLET

SUBMARCA: SILVERADO

MODELO: 2020

PLACAS: LPX178C

EDO EMPLACAMIENTO:

EDO MEX

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

FINAL

COLOR

Blondos

FECHA DE ENTREGA

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☒	VESTIDURAS	☒	☒	REFLEJANTES	☒	☒
FAROS	☒	☒	ASIENTOS	☒	☒	C. PASA CORRIENTE	☒	☒
LUCES CUARTOS	☒	☒	CINTURONES	☒	☒	PINZAS	☒	☒
CALAVERAS	☒	☒	TAPETES	☒	☒	DESARMADORES	☒	☒
PARRILLA	☒	☒	ESPEJO RETROVISOR	☒	☒	EXTINTOR	☒	☒
EMBLEMAS	☒	☒	RADIO	☒	☒	TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☒
LIMPIADORES	☒	☒	BOCINAS	☒	☒	SISTEMA DE FRENOS	☒	☒
ANTENA	☒	☒	ENCENDEDOR	☒	☒	ACEITE	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☒	CENICERO	☒	☒	TEMPERATURA	☒	☒
CHAPAS	☒	☒	ELEVADORES	☒	☒	FALLO ALTERNADOR	☒	☒
LLANTAS (4)	☒	☒	LLAVES (1)	☒	☒	CHECK ENGINE	☒	☒
RINES	☒	☒	DOCUMENTACIÓN	☒	☒	BOLSA DE AIRE	☒	☒
TAPON GASOLINA	☒	☒	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☒	SENSOR DE LLANTA	☒	☒
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☒	ENGOMADO	☒	☒
HERRAMIENTA	☒	☒	PLACAS	☒	☒	AMARILLO	☒	☒
GATO	☒	☒	PERMISO	☒	☒	ROJO	☒	☒
MANERAL DE GATO	☒	☒	POLIZA DE SEGURO	☒	☒	AZUL	☒	☒
LLAVE "L"	☒	☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☒	S/ENGOMADO	☒	☒
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☒	TC VIGENTE	☒	☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN	☒	☒
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☒	AÑO	☒	☒
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☒	MULTA	☒	☒
						HOLOGRAMA	☒	☒
						0	☒	☒
						00	☒	☒
						EX	☒	☒

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

UNIDAD EN FRIO

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

Mario Navarro Torres

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

FECHA

06/Mar/2026

FECHA

SIMBOLOGIA

RAYON:




ABOLLADURA:




GOLPE X


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE