

	FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA	
	FOLIO:		NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA
			VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	TABASCO	
	DIRECCIÓN DE ENTREGA:								

SERIE: 1GZ43699 MARCA: Chevrolet SUBMARCA: Silverado MODELO: 2020

PLACAS:	EDO EMPLACAMIENTO:	Permito	PLACAS VIGENTES	SI	NO
---------	--------------------	---------	-----------------	----	----

ODÓMETRO	INICIAL FINAL	139503	COLOR	Ribonico	FECHA DE ENTREGA	8-01-2026
----------	------------------	--------	-------	----------	------------------	-----------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD		SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS		SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	SI		NO	
GATO		/	PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AÑO	1ER	2DO	
LLAVE "L"		/	TARjeta DE CIRCULACIÓN (TC)		/	MULTA			
LLANTA C/RIN REFACCION	/		TC VIGENTE		/	HOLOGRAMA			
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	00	0		EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/				

TRÁNSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A M	4X2 4X4	SUICIAS LIMPIAS	4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:

Javier Guara	eroy Osogedt	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	

FECHA 08/01/26. FECHA 8-01-2026

FECHA

SIMBOLOGIA

RAYON:




ABOLLADURA:




GOLPE:



VISTA LADO IZQUIERDO






VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE

VISTA TRASERA

VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1 al 6	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	