

LUMCO1110

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:							
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS
				VALLEJO	QRO	COLOSIO	PATIO MERIDA
Efraim Cervantes							PLAYA DEL CARMEN
DIRECCIÓN DE ENTREGA:							
Torre Cuautitlan							


SERIE: 3GCPY9E48L6108330	MARCA: Chevrolet	SUBMARCA: Silverado	MODELO: 2020
--------------------------	------------------	---------------------	--------------

PLACAS: N/P	EDO EMPLACAMIENTO: N/P	PLACAS VIGENTES: SI NO
-------------	------------------------	------------------------

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: Amarillo	FECHA DE ENTREGA: 12-01-26
----------	---------	-------	-----------------	----------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD				SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES					/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE					/
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS					/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES					/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR					/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS				SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS				/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE				/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA				/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR					/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (L)	/		CHECK ENGINE					/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA					/
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	SI		NO			
GATO		/	PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO	/		AÑO		1ER		2DO	
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		MULTA					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA					
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		00		0		EX	
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/							

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A/ M	4X2 4X4	SUCIAS LIMPIAS	4 6 V8 V12



OBSERVACIONES:

En la Parte trasera viene Equipo Policiaco

Jagua, tumba burros, towela


Faro roto lado derecho trasero

Golpe en Faros Palantera derecho


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		6
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		6
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		6
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		6
Comentarios y sugerencias:		 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

