

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------|------|------|-------|-----------|-----------|
| FORMATO CHECK LIST | | FOLIO: <u>LUMC0938</u> | | | | | E | S |
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE | | GB | BARR | VALL | TLAL | PUE | P. CARMEN | PATIO |
| <u>Mario Lopez Consgrm</u> | | SKALA | ATIZ | SC | QRO | COLOS | CHETUMAL | CHIHUAHUA |
| DIRECCIÓN DE ENTREGA: <u>FORZA WAUTITLAN</u> | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| SERIE: <u>344010</u> | MARCA: <u>CHEVROLET</u> | SUBMARCA: <u>Silverado</u> | MODELO: <u>2008</u> |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------|--------------------|-----------------|----|----|
| PLACAS: | EDO EMPLACAMIENTO: | PLACAS VIGENTES | SI | NO |
|---------|--------------------|-----------------|----|----|

| | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| ODOMETRO | INICIAL <u>279989</u> | FINAL <u>279989</u> | COLOR <u>Blanco</u> | FECHA DE ENTREGA <u>15/04/26</u> |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|


| EXTERIOR | SI | NO | INTERIOR | SI | NO | KIT DE SEGURIDAD | SI | NO |
|------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|------------|
| PARABRISAS | / | | VESTIDURAS | / | | REFLEJANTES | | / |
| FAROS | / | | ASIENTOS | / | | C. PASA CORRIENTE | | / |
| LUCES CUARTOS | / | | CINTURONES | / | | PINZAS | | / |
| CALAVERAS | / | | TAPETES | / | | DESARMADORES | | / |
| PARRILLA | / | | ESPEJO RETROVISOR | / | | EXTINTOR | | / |
| EMBLEMAS | / | | RADIO | / | | TESTIGOS ENCENDIDOS | SI | NO |
| LIMPIADORES | / | | BOCINAS | / | | SISTEMA DE FRENOS | | / |
| ANTENA | / | | ENCENDEDOR | / | | ACEITE | | / |
| ESPEJOS LATERALES | / | | CENICERO | / | | TEMPERATURA | | / |
| CHAPAS | / | | ELEVADORES | / | | FALLO ALTERNADOR | | / |
| LLANTAS (4) | / | | LLAVES () | / | | CHECK ENGINE | | / |
| RINES | / | | DOCUMENTACIÓN | SI | NO | BOLSA DE AIRE | | / |
| TAPON GASOLINA | / | | MANUAL DE MANTENIMIENTO | | | SENSOR DE LLANTA | | / |
| CARROCERIA SIN GOLPES | / | | POLIZA DE GARANTIA | | | ENGOMADO | | |
| HERRAMIENTA | SI | NO | PLACAS | | | AMARILLO | | ROSA |
| GATO | | / | PERMISO | / | | ROJO | | VERDE |
| MANERAL DE GATO | | / | POLIZA DE SEGURO | | | AZUL | | S/ENGOMADO |
| LLAVE "L" | | / | TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) | | | SEMESTRE DE VERIFICACIÓN | | |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN | | / | TC VIGENTE | | | AÑO | 1ER | 2DO |
| BIRLO DE SEGURIDAD | | / | | | | MULTA | | |
| | | | HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN | | | HOLOGRAMA | | |
| | | | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN | | | 0 | 00 | EX |

| | |
|-------------|---|
| TRANSMISIÓN | |
| <u>A</u> | M |

| | |
|----------|------------|
| TRACCIÓN | |
| 4X2 | <u>4X4</u> |



| | |
|------------|---------|
| VESTIDURAS | |
| SUCIAS | LIMPIAS |

| | | | |
|------------|----|-----------|-----|
| CILINDRAJE | | | |
| 4 | V6 | <u>V8</u> | V12 |




OBSERVACIONES:


| | | |
|---|--|--|
| <u>Oscar C. B</u> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO | <u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO | <u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE |
| <u>15/04/2026</u> FECHA | <u>[Signature]</u> FECHA | <u>[Signature]</u> FECHA |

| | | | |
|------------|--|---|-----------------|
| SIMBOLOGIA | RAYON:  | ABOLLADURA:  | GOLPE: X |
|------------|--|---|-----------------|


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

| Encuesta | Puntuación |
|---|-------------------------------|
| Preguntas de Satisfacción del Cliente | 1 al 6 |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado | |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado | |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado* | |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general | |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO | |
| Comentarios y sugerencias: | |
| | |
| | |
| | |
| | NOMBRE Y FIRMA CLIENTE |