



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25395

FECHA

3 3 26

CLIENTE

UMCOOS44

LOMO

ORIGEN

CUMITLAN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3GCPY9E H8LQ352267

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CUCUROCT

MODELO

TIPO

SILVERADO

COLOR

BN

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/	/	LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/	/	LLAVES COMBUSTIBLE		
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES		
ENCENDEDOR	X		LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA		
CENICERO	X		GATO	/		VERIFICACION		
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION		
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS		
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/		NTD6653		
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADLBU	X		[] [] [] [] [] [] [] []		
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
CLAXON	/		BAYONETA	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
LIMPIADORES	/		OTROS	/		[] [] [] [] [] [] [] []		



OBSERVACIONES

GOLPE EN PARTE DERECHA ENTRE PUERTA Y LLANTA

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE [Signature]
FIRMA [Signature]
FECHA 3-3-26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Octavio Guayra O
FIRMA [Signature]
FECHA 03/03/26 HORA 16:11

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE [Signature]
FIRMA [Signature]
FECHA [Signature] HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO