

Lualco1329

	FORMATO CHECK LIST PROYECTO				TICKET:			E	S
	GB SC	QRO GOL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO	Q.ROO			

DIRECCIÓN DE ENTREGA: **IMSS CULIACAN SIN.**

SERIE: **200P49EX816352503** MARCA: **CHEVROLET** SUBMARCA: **SILVERADO** MODELO: **2020**

PLACAS: **NXX 4879** EDO EMPLACAMIENTO: **Edo. Mex** PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO: INICIAL: _____ FINAL: _____ COLOR: **Blanco** FECHA DE ENTREGA: **19/JUNIO/2020**


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS			
ANTENA		/	ENCENDEDOR		/	ACEITE			
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA			
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR			
LLANTAS (4)	/		LLAVES (L)	/		CHECK ENGINE			
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE			
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA			
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	AMARILLO		ROSA	
GATO	/		PERMISO		/	ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/			/	MULTA			
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	00		EX

TRANSMISIÓN: A M

TRACCIÓN: 4X2 4X4

VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE: 4 V6 V8 V12



OBSERVACIONES:
Se le entrega unidad en grua por fallas mecanicas

no hay quien firme NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	Lopez Jose Manuel Lopez Gomez NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	19/JUNIO/2020 FECHA	FECHA