GRUAS FORZA

FOLIO: 25954

FECHA: 28 | 09 | 26

Lumco1329

CLIENTE: LUMO

ORIGEN: Teloyucan Lumo

DESTINO:

NUMERO DE SERIE: 3GCPVT9EH8LG352303

NUMERO DE MOTOR:

MARCA: CHEVROLET

MODELO:

TIPO: SILVERADO

COLOR: Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		X
PLACAS		


PLACAS: NXX-48-97


	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

retrovisor derecho roto pero dentro de la unidad, Defensa delantera rota

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddartha G.S	NOMBRE	NOMBRE Hdz. Cuevas Ma Susana
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 28/09/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com


GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE
	~~	O	X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanosrespondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner

LUMC01329

	FORMATO CHECK LIST					ENTRADA	SALIDA
	FOLIO:						
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
		VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL. CARMEN	TEOLOYUCAN
	DIRECCIÓN DE ENTREGA: MA AZUCENA HERNANDEZ CUREÑO						

SERIE:	LG 352303	MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA	SILVERADO	MODELO	4

PLACAS:	MXX4879	EDO EMPLACAMIENTO:	EDOMEX	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL	227188	COLOR	BLANCO	FECHA DE ENTREGA	28/09/26
	FINAL	207115				

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		**TESTIGOS ENCENDIDOS**	**SÍ**	**NO**
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		**DOCUMENTACIÓN**	**SI**	**NO**	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		**ENGOMADO**		
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**	PLACAS			SI	NO	
GATO		/	PERMISO			**SEMESTRE DE VERIFICACIÓN**		
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO			AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE			**HOLOGRAMA**		
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN					


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA 28/09/26	FECHA	FECHA

Escaneado con CamScanner