

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25387

FECHA

27 2 76

CLIENTE

LUH0

LUH0087

ORIGEN

CUATITLAN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

36CPY9EH9L6270574

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

SILVERADO

COLOR

BLANCO

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐			
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

GOLPE LATERAL IZQ, FALTA ESPEJO IZQ, GOLPE INTERIOR DERECHO
 NO TIENE FARO TRASERO
 GOLPE EN DEFENSA DELANTERA

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

 NOMBRE: Alfonso Lopez
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: 27-2-76 HORA:

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

 NOMBRE: [Signature]
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: 03-03-76 HORA:

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

 NOMBRE:
 FIRMA:
 FECHA: HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

Lucas 87

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

SALIDA

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CLIENTE

MARIO
COLIN

GB

GDL

DICAS

PATIO
MERIDA

TABASCO

Montajes Industriales MYCARL de CV

VALLEJO

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL
CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Forza Cuautlan

SERIE: 3GCPY9EH9LG210574

MARCA: CHEVROLET

SUBMARCA Silverado

MODELO 2020

PLACAS: ~~XXXXXXXXXX~~ PLACA

EDO EMPLACAMIENTO: NA

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO

INICIAL
FINAL

00404

COLOR

Blanca

FECHA DE ENTREGA

3/03/2024

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD				SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES					X
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE					X
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS					X
CALAVERAS		/	TAPETES		X	DESARMADORES					X
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR					X
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS				SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS					X
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE					X
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		X	TEMPERATURA					X
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR					
LLANTAS (4)	/		LLAVES (_)	/		CHECK ENGINE				/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					X
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		X	SENSOR DE LLANTA				/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		X	ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			SI		NO			
GATO		X	PERMISO			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
MANERAL DE GATO	/	X	POLIZA DE SEGURO		X	AÑO		1ER		2DO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		X	MULTA					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		X	TC VIGENTE		X	HOLOGRAMA					
BIRLO DE SEGURIDAD		X	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		X	00		0		EX	
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		X						

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

una llanta ponchada
una calavera rota

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO PRO

FECHA 03/03/2024

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO


FECHA 03-03-2024

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE