

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25415

FECHA

09 03 2026

CLIENTE

Lmcoo957

Lmco

ORIGEN

Cucutitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3 G C P Y 9 E H 9 L G 2 7 4 1 5 7

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

SILVERADO

COLOR

B/CULCC

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☐	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☐	☒	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒		☒	☒
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐			
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐	1 1 6 7 2 1		
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☐	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Golpe defensa delanteras toda derecha, ahoyadura de toda derecha en la llanta trasera, fallas en carroceria y retrovisores

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: Antya Siddhartha G.S.
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: 09/03/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
HORA:

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE:
FIRMA: *[Signature]*
FECHA:
HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.


atencion.clientes@gruasforza.com


GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO: 951				E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN	GB	GDL.	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
	GAC		CUAUTITLÁN	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA CUAUTITLÁN					CONSIGNACIÓN			

SERIE:	3GCPY9EH9LG214155	MARCA:	CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA	SILVERADO 2500 PICK UP	MODELO	2020
--------	-------------------	--------	-----------------------	----------	------------------------	--------	------

PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	N/A	PLACAS VIGENTES	SI	NO
---------	-----	--------------------	-----	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	116121	COLOR	BLANCO	FECHA DE ENTREGA	09-03-26
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI		NO
GATO	/		PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		HOLOGRAMA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		0	00	EX
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/				
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/				


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4


VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Nombre y Firma Activo Fijo  09/03/26 FECHA	Nombre y Firma de Traslado FECHA	Nombre y Firma del Cliente  9/03/26 FECHA
--	--	---

SIMBOLOGIA

RAYON




ABOLLADURA




GOLPE

X


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE