

INVENTARIO VEHÍCULO



GRUAS
FUERZA

FOLIO

25403

FECHA

07 03 2026

CLIENTE

Luz

Luz001159

ORIGEN

Cuarti

DESTINO

Cuarti Han

NUMERO DE SERIE

3 G C P Y 9 E H 9 L G 2 1 6 9 2 5

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

Silueta

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☐	☒	LLAVES ENCENDIDO	☐	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☐	☐
ANTENA	☐	☒	TAPONES DE RUEDAS	☐	☒	MANUALES	☐	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☐
CENICERO	☐	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☐	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☐	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	NNN-85-19	☐	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐		☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

Partes de motores en cabina

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Saldarriaga G.S.

FIRMA

FECHA 07/03/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LU4001159

1



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 92606

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

SEGALMEX

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CALLE EUCALIPTOS #220, COLONIA REFORMA MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ, ESTADO OAXACA, CÓDIGO POSTAL 68050; YESSSENIA RUIZ o URIEL ESPAÑA; 951 51 3 74 90 WHATSAPP 951 525 37 26

SERIE: 3GCPY9EH9LG216925

MARCA: CHEVROLET

SUBMARCA SILVERADO

MODELO 2020

PLACAS: NNN8519

EDO EMPLACAMIENTO: ENG MEX

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

FINAL

COLOR

Blanca

FECHA DE ENTREGA

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD				SÍ	NO
PARABRISAS	☒	☒	VESTIDURAS	☒	☒	REFLEJANTES				☒	☒
FAROS	☒	☒	ASIENTOS	☒	☒	C. PASA CORRIENTE				☒	☒
LUCES CUARTOS	☒	☒	CINTURONES	☒	☒	PINZAS				☒	☒
CALAVERAS	☒	☒	TAPETES	☒	☒	DESARMADORES				☒	☒
PARRILLA	☒	☒	ESPEJO RETROVISOR	☒	☒	EXTINTOR				☒	☒
EMBLEMAS	☒	☒	RADIO	☒	☒	TESTIGOS ENCENDIDOS				SÍ	NO
LIMPIADORES	☒	☒	BOCINAS	☒	☒	SISTEMA DE FRENOS				☒	☒
ANTENA	☒	☒	ENCENDEDOR	☒	☒	ACEITE				☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☒	CENICERO	☒	☒	TEMPERATURA				☒	☒
CHAPAS	☒	☒	ELEVADORES	☒	☒	FALLO ALTERNADOR				☒	☒
LLANTAS (4)	☒	☒	LLAVES (1)	☒	☒	CHECK ENGINE				☒	☒
RINES	☒	☒	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE				☒	☒
TAPON GASOLINA	☒	☒	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☒	SENSOR DE LLANTA				☒	☒
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☒	ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒	☒	AMARILLO		ROSA		☒	☒
GATO	☒	☒	PERMISO	☒	☒	ROJO		VERDE		☒	☒
MANERAL DE GATO	☒	☒	POLIZA DE SEGURO	☒	☒	AZUL		S/ENGOMADO		☒	☒
LLAVE "L"	☒	☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☒	TC VIGENTE	☒	☒	AÑO	☒	1ER	☒	2DO	☒
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☒		☒	☒	MULTA		☒			
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☒	HOLOGRAMA					
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☒	0	☒	00	☒	EX	☒

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

UNIDAD EN GRUA
LLEVA UN MOTOR DESARMADO
SE LO HUBO A CAMBIAR PERO NO
LO ENBIO LINDO QUEDO

Uriel Alan España
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA


FECHA

FECHA


FIRMA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE