INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25951

FECHA: 23 / 09 / 26

Lumco1440

CLIENTE: Luna

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Luna

NUMERO DE SERIE: 3GCPYYEA9LG345979

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
CHEVROLET		SILVERADO	Blanco


INVENTARIO DEL VEHICULO


	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES		X
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA		X
CENICERO		X	GATO	/		VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS	NXW-24-80	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X			

	R	E		R	E
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/	
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/	
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/	
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU		X
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
CLAXON	/		BAYONETA	/	
LIMPIADORES	/		OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR





OBSERVACIONES

Llego en Grua Golpe de lado izq en la parte de la llanta fraccg

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddarth G.S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 23/09/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com GRUAS FORZA MEXICO GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMCO1440

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST	TICKET:				E ✓	S
PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - IMSS PICK UP - COLIMA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: IMSS - UMF 5 Cuauhtémoc - Basilio Vadillo S/N, Centro, 28500 Cuauhtémoc, Col.; Luis Ivan Marin Chavez; 8442853251

SERIE:	3GCPY9EH9LG345599	MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA	SILVERADO 1500 PICK UP	MODELO	2020

PLACAS:	NXW2480	EDO EMPLACAMIENTO:	Edo Mex	PLACAS VIGENTES	SI	NO ✓

ODOMETRO	INICIAL	N/A
	FINAL	N/A

COLOR: Blanco

FECHA DE ENTREGA: 23-Sep-2020

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES		✓

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		✓
MANERAL DE GATO		✓
LLAVE "L"		✓
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓	
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES		✓
ESPEJO RETROVISOR	✓	
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (1)	✓	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO		✓
POLIZA DE GARANTIA	✓	
PLACAS	✓	
PERMISO	✓	
POLIZA DE SEGURO	✓	
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	✓	
TC VIGENTE		No
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	✓	
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		✓
C. PASA CORRIENTE		✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR		✓

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		✓
ACEITE		✓
TEMPERATURA		✓
FALLO ALTERNADOR		✓
CHECK ENGINE		✓
BOLSA DE AIRE		✓
SENSOR DE LLANTA		✓

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL	✓	S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A ✓	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4 ✓

VESTIDURAS	
SUCIAS ✓	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6 ✓	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:
Se entrega Unidad en Grua Descompuesta. no funciona


Se hace A-T acc firme NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA

Escaneado con CamScanner


SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X




Golpes
Abolladuras
Tallares
en
Carroceria

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

*En **LUMO** trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, **ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO***

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner