

LUMCO1152

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

SALIDA

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CLIENTEMARIO
COLIN

GB

GDL

DICAS

PATIO
MERIDA

TABASCO

VALLEJO

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL
CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

FOLIA CUAUTITLAN

SERIE:

39CPY9EH9LG352262

MARCA:

Chevrolet

SUBMARCA

SILVERADO

MODELO

PLACAS:

NXX 4808

EDO EMPLACAMIENTO:

EDO MX

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

3

FINAL

2

COLOR

BLANCO

FECHA DE ENTREGA

4 / MARZO 26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD			SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES				/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE				/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS				/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES				/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR				/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS			SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS				
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE				
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA				
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR				
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE				
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE				
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA				
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO				
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI		NO		
GATO	/		PERMISO		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN				
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO		1ER		2DO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		MULTA				
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE		/	HOLOGRAMA				
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		00		0		EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/					

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

EN EL INTERIOR. ESTAN COMPONENTES
DE TRANSLACION

SIN AF PARA FIRMAS

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

Ricardo Hdz

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA


FECHA

4/03/26


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25396

FECHA

4 3 26

LUNCO 1152

CLIENTE

LUNCO

ORIGEN

TULTITLAN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3 G C P Y 9 J H 9 L G 3 5 2 2 6 2

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

SILVERADO

COLOR

BLANCO

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☒	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	NxK-48-88	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☒	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

Sin tapas de radiador y con fuses en cabina trancos.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE [Firma]
FIRMA [Firma]
FECHA 4-3-26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE [Firma]
FIRMA [Firma]
FECHA 4/3/26 HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO