

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

24915

FECHA

29/10/25

CLIENTE

LVA 110

ORIGEN

Cuernavaca

DESTINO

NUMERO DE SERIE

30CDY9EHXL8199357

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Chevrolet

MODELO

Silverado

TIPO

COLOR

Bco

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	NXL 1059	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	10321	☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	RAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

Observaciones area with dashed lines.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Juan Carlos Chond
FIRMA [Signature]
FECHA 29-10-25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Juan C. B.
FIRMA [Signature]
FECHA 29/10/25 HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUMC947

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 88576				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - IMSS PICK UP - CIUDAD DE MEXICO		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Rio Bamba #621, Col. Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero, CP 07760 Ciudad de México.; Diana Rael Rios; 55 3924 4732

SERIE: 3GCPY9EHLGI99357	MARCA: CHEVROLET	SUBMARCA: SILVERADO 2500 PICK UP	MODELO: 2020
-------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------

PLACAS: NXL1059	EDO EMPLACAMIENTO: EDOMEX	PLACAS VIGENTES: SI ☒ NO ☐
-----------------	---------------------------	---

ODOMETRO	INICIAL: 703767 FINAL: 703200	COLOR: BLANCO	FECHA DE ENTREGA: 23/10/2025
----------	----------------------------------	---------------	------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES	☐	☒
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE	☐	☒
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS	☐	☒
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☐	☒	DESARMADORES	☐	☒
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR	☐	☒
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☒	☐	SISTEMA DE FRENOS	☐	☒
ANTENA	☒	☐	ENCENDEDOR	☐	☒	ACEITE	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☐	☒	TEMPERATURA	☐	☒
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR	☐	☒
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES (1)	☒	☐	CHECK ENGINE	☐	☒
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☐	☒
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☐	SENSOR DE LLANTA	☐	☒
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒	☐	AMARILLO		ROSA
GATO	☒	☐	PERMISO	☐	☒	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	☒	☐	POLIZA DE SEGURO	☒	☐	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☐	TC VIGENTE	☐	☒	AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	☐	☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☐	☒	MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☐	0	00	EX


TRANSMISIÓN
A M

TRACCIÓN
4X2 4X4

VESTIDURAS
SUCIAS LIMPIAS


CILINDRAJE
4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

PARABRISAS ESTRELLADO

SIN FIRMAS	ANTE: 	
ACTIVO FIJO	DANTE RENATA ANAYA LOPEZ	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
23/10/2025	23/10/2025	23/10/25
FECHA	FECHA	FECHA

29/10/25
Oscar Gutierrez