

25015

02	12	2025
----	----	------

Луноцкоу 403

LMC

ORIGIN

Crewtit

--

3	G	E	P	Y	9	F	H	X	L	G	3	S	O	2	4	S
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NUMERO DE MOTOR

CHEVROLET

MODELS

SILVERADO


Blanca

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☐	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☐
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐		☐	☒

	R	E		R	E
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADLBU	☐	☒
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐

ODOMETRO AL RECIBIR									

ODOMETRO AL ENTREGAR									
1	1	1	7	6	2				



Manija rota del conductor, capota y botca con golpes retorcidos oxidados y plásticos con golpes.

NOMBRE Arturo Garcia Sanchez

FIRMA 

FECHA 09/12/25 HORA

NOMBRE 120

FIRMA

FECHA 9/12/15 HORA _____

NOMBRE

FIRMA

FECHA	HORA
-------	------

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

M

atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST		TICKET: 89976				E	S
PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	
FINANCIERA DEL CENTRO	INTERBODEGAS FORZA CUAUTITLAN A BODEGA GB	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	Q.ROO
DIRECCIÓN DE ENTREGA: PATIO FORZA CUAUTITLAN;;							

SERIE: 3GCPY9EHXLG350245	MARCA: CHEVROLET	SÚBMARCA: SILVERADO	MODELO: 2020
--------------------------	------------------	---------------------	--------------

PLACAS: UR197749	EDO EMPLACAMIENTO: S.L.P	PLACAS VIGENTES	SI	NO
------------------	--------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: Blanca	FECHA DE ENTREGA
----------	---------	-------	---------------	------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENOS	/		C. PASA CORRIENTE		
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/				
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		ENGOMADO		
GATO	/		PERMISO	/		AMARILLO		ROSA
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		ROJO		VERDE
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
BIRLO DE SEGURIDAD	/			/		AÑO		1ER
						MULTA		2DO
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		0	00	EX

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO/NO
02/12/2025

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO
FECHA 02/12/25


NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE