LUMC 00945

GRUAS FORZA

FOLIO: 25966

FECHA: 2 | 10 | 26

CLIENTE: LUMC

ORIGEN: Tlalayuca Lumc

DESTINO:

NUMERO DE SERIE: 3GCPYGEHXLG352271

NUMERO DE MOTOR:

MARCA: Chevrolet

MODELO:

TIPO: Silverado

COLOR: Bco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR	/	
CENICERO	/	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION		X
RIN DE REFACCION		X
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA	/	
GATO	/	
MANERAL DE GATO	/	
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X


	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
VERIFICACION	/	
TARJETA DE CIRCULACION	/	
PLACAS		


	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU	/	
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Sin Catalizador

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Juan Carlos Chimal	NOMBRE Fabian Tlaxcalteco	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 2/10/26 HORA	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

945

LUMCO

TRIM	FORMATO CHECK LIST	TICKET: ASI398943				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	PW	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Parcela 133 Z1 P ½ Carretera Jilotepec-Tepeji S/NVega de Madero, C.P. 42866Municipio de Tepeji del Río de Ocampo Estado de Hidalgo; OSCAR BARRON;

SERIE:	3GCPY9EHXLG352271	MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA	SILVERADO 1500	MODELO	2020

PLACAS:	PERMISO 01373	EDO EMPLACAMIENTO:		PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL	22653	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	08 Oct. 2026
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	/	
FAROS	/	
LUCES CUARTOS	/	
CALAVERAS	/	
PARRILLA	/	
EMBLEMAS	/	
LIMPIADORES	/	
ANTENA	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
CHAPAS	/	
LLANTAS (4)	/	
RINES	/	
TAPON GASOLINA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO	/	
MANERAL DE GATO	/	
LLAVE "L"	/	
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	NO
BIRLO DE SEGURIDAD		/

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	/	
ASIENTOS	/	
CINTURONES	/	
TAPETES		/
ESPEJO RETROVISOR		/
RADIO	/	
BOCINAS	/	
ENCENDEDOR		/
CENICERO		/
ELEVADORES	/	
LLAVES (1)	/	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
PLACAS	/	
PERMISO	/	
POLIZA DE SEGURO	/	
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/
TC VIGENTE		/
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		/
C. PASA CORRIENTE		/
PINZAS		/
DESARMADORES		/
EXTINTOR		/

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		/
ACEITE		/
TEMPERATURA		/
FALLO ALTERNADOR		/
CHECK ENGINE	/	SI
BOLSA DE AIRE		/
SENSOR DE LLANTA		/

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	/

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:


NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
Octavio Guevara Sal	Ruben Hdz	
08/10/26 FECHA	08-Oct-2026 FECHA	FECHA

Escaneado con CamScanner

SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X


VISTA LADO IZQUERDO

Golpes Abolladura Rallado




VISTA LADO DERECHO

Golpes Abolladura Rallado




VISTA FRENTE Estrellado




Rayones

VISTA TRASERA



Rayones Abolladura

VISTA SUPERIOR



***En TRIM** trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO*

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner