





FORMATO CHECK LIST

TICKET: 94333

S

PROYECTO  
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -  
PEMEX SALVAGUARDIA - TAMAULIPAS

GB QRO PUE ATIZAPAN BARRIENTOS QROO  
SC GDL QHBI TLALPAN VALLEJO

DIRECCION DE ENTREGA: Av. Alvaro Obregón, Refinería Madero, Cd Madero, Tamps.; FELIPE GARCIA -; 33 1345 8434

SERIE: 3GCU09ED2NGS41138 MARCA: CHEVROLET COMERCIALES SUBMARCA SILVERADO PICK UP MODELO 2021

PLACAS: LGP183A EDO EMPLACAMIENTO: Edo. Mex PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO INICIAL FINAL COLOR: CAFE FECHA DE ENTREGA

Table with columns for EXTERIOR, INTERIOR, KIT DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, and SEMESTRE DE VERIFICACIÓN. Includes checkboxes for items like PARABRISAS, ASIENTOS, PINZAS, etc.

TRANSMISIÓN A M

TRACCIÓN 4X2 4X4



VESTIDURAS SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE 4 6 8 12




OBSERVACIONES: Unidad en grua


no hay firma de activo fijo NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO
Jose Manuel Lopez Gomez NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO
Felipe Garcia Lopez NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA 27/04/26

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan <b>SATISFECHO</b> te encuentras con el <b>SERVICIO</b>		
Comentarios y sugerencias:		
		<b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b>