

INVENTARIO VEHICULO



GRUAS FORZA

FOLIO **25686**

FECHA **02 06 26**

Luca 1245

CLIENTE Luca

ORIGEN

DESTINO Talayucca

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

36C0D9ED3M6591133

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR



CHRYSLER

SILVERADO

gris/rojo

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	LG P-187-A	<input checked="" type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR	<input type="checkbox"/>
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR	<input type="checkbox"/>
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES IZD	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPON DEL ABELU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLAYON	<input checked="" type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



OBSERVACIONES

*Hasta 3 trancas dañadas 314 circ y tumba bujes 2 camaras
externas, juntas y camara internas y plastico en cabina
llega en guis*

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Antonio Sida J. S.

NOMBRE

NOMBRE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FECHA

HORA

FECHA

HORA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tuxtlan, Estado de México.




atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST		TICKET: PENDIENTE		E		S	
PROYECTO		GB	ORO	PUE	ATIZAPAN	BARIENTOS	
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - TAMAUJIPAS (REYNOSA)		SC	GDL	CHIH	TLAIPAN	VALLEJO	Q.ROO

DIRECCION DE ENTREGA: Administrativo 2 - José de Escandón, 88680 Reynosa, Tamps. Jefatura Reynosa Pacheco Loaera. 33 3288 0490

SERIE: 3GCUDPED3NGS41133 MARCA: CHEVROLET SUBMARCA: SILVERADO PICK UP MODELO: 2022

PLACAS: LGP187A EDO EMP/LACAMIENTO: EDO. MEX PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO INICIAL: 187006 FINAL: 181006 COLOR: BICOLOR PE MEX FECHA DE ENTREGA: 29-05-2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2)	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	ROSA	
GATO	/		PERMISO	/		ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN: A M TRACCIÓN: 4X2 4X4 VESTIDURAS: \$0GAS- LIMPIAS CILINDRAJE: 4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA:

OTROS: TUMBABURROS MODULO ESTROBOS ROLL BARS PORTA ESPOSAS LONA BOCINA BALIZADO CONSOLA ESCALON TRASERO RADIO TORRETA CAMARAS

OBSERVACIONES: Unidad en Grúa 2 Llantas Voladas

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO: Francisco Juan Ortiz Soto Manuel de Jesús Pacheco Loaera
 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO: Francisco Fecha: 29/05/26