AOMB 0170

CO

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2797

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	Chevrolet	TIPO:	Silverado
VIN:	3GCUKREC4JG252673	PLACA:	S/P
SINIESTRO:	B2053 0267	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	21/10/26	COLOR:	Verde
		AÑO:	2018

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA		4	X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X	X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA			X
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES: _____

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Alejandro Trujillo	Bladimir Aguilar	Martín Tovar
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Siniestrado / Si Inventario

ma multiasistencia

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Constancia de Registro de Entrega y Recepción de Servicio de Gruas de Traslados de Pérdidas Totales

DATOS DEL VEHICULO **(Llenado por Multiasistencia y Ajustadores Nombrados)**

Marca	CHEVROLET	Serie	3GCUKREC4JG252673
Tipo	C20 PICKUP	Placas	S/P
Modelo	2018	Siniestro	B80530267
Color	VERDE	Aseguradora	BBVA SEGUROS
	//	Folio	16544041
Proveedor Asignado	PEÑA		
Fecha de Asignacion	jueves, 8 de octubre de 2026		

Observaciones

ORIGEN: , CALPEZ LAMINADO C. Fermín Espinoza Armillita 895, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah. HOR. DE 9:00AM A 1:00PM JAQUELINE GARCIA Telefono: 844 807 7308

DESTINO: AUTOONLINE MONTERREY Lic. José López Portillo 16, Sin Nombre de Col 1, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. https://maps.app.goo.gl/56M8FWnQLVEbkyJc8

OBSERVACIONES: **UNIDAD CON INVENTARIO //**

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas

Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Maria Jesus

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

DATOS DE ENTREGA DEL VEHICULO **(Llenado por Lote de Restos)**

Lote de Salvamentos	
Fecha de Entrega	
Compañía de Gruas que entrega el Vehiculo	

Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo disponga una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Pablo A. Gonzalez 138 Pte. Colonia Jardines del Cerro
Monterrey, N.L. C.P. 64050 Tel. 01 800 230 4736 y 01(81) 8048 5011

Escaneado con CamScanner

2017	Póliza 8866210618H	Inciso / certificado 01	Número de serie 3GCUKBEC4HG252675				
Vit F	Submarca Silverado	Tipo / cilindraje Pick up	Modelo 2017			Color Verde	
6 Cil	Fecha Día 4 Mes 12 Año 17	Placas [illegible]	Cantidad de placas (0) (1)	Kilometraje	Gasolina 1/4 1/2 3/4 E F		
Ya: Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Diego Rodriguez Cossi	Celular 8444057521		Correo electrónico diegocossi99@gmail.com			

0019283937559

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas	✓	
2	Brazos de limpiadores	✓	
3	Plumas limpiadoras	✓	
4	Cofre	✓	
5	Cuartos de luz	✓	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7	Focos ☐ Halógeno ☒ Xenon ☐ Led	✓	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		✓
9	Parrilla	✓	
10	Emblemas	✓	
11	Facia	✓	
12	Molduras	✓	
13	Rejillas de facia	✓	
14	Porta placa	✓	
15	Spoiler		✓
Trasero			
16	Medallon	✓	
17	Limpiadores		✓
18	Lampara stop	✓	
19	Tapa cajuela / quita puerta	✓	
20	Emblema cajuela	✓	
21	Calaveras (2) (4)	✓	
22	Reflejantes	✓	
23	Defensa	✓	
24	Molduras	✓	
25	Porta placa	✓	
26	Camara de reversa		✓
27	Spoiler	✓	
28	Escapa	✓	
Lado derecho			
29	Salpicadera	✓	
30	Cuarto (pilar)		✓
31	Espejo lateral	✓	
32	Cristal ventana	✓	
33	Puerta delantera	✓	
34	Cristal puerta delantera	✓	
35	Manija exterior (izquierda)	✓	
36	Cristal costado	✓	
37	Cristal de triangulo	✓	
38	Moldura de puerta trasera	✓	
39	Puerta trasera		✓
40	Estribo	✓	
41	Molduras	✓	
Lado izquierdo			
42	Salpicadera	✓	
43	Cuarto (pilar)		✓
44	Espejo lateral	✓	
45	Cristal ventana	✓	
46	Puerta delantera	✓	
47	Cristal puerta delantera	✓	
48	Manija de puerta delantera	✓	
49	Puerta trasera	✓	
50	Cristal puerta trasera	✓	
51	Manija de puerta trasera	✓	
52	Cristal costado		✓
53	Estribo	✓	
54	Molduras		✓
Cajuela			
55	Alfombra carton cajuela		✓
56	Pirlo de seguridad		✓
57	Cables pasa corriente		✓
58	Extinguidor		✓
59	Gato	✓	
60	Gato hidraulico		✓
61	Llave de rueda	✓	
62	Señales de carretera	✓	
63	Tapete cubre llanta		✓
64	Tapa contrarera		✓

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cielo de toldo	✓	
66	Luz interior	✓	
67	Espejo retrovisor	✓	
68	Viseras	✓	
69	Tablero	✓	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71	Botones de estéreo	✓	
72	Control aire acondicionado	✓	
73	Control calefacción	✓	
74	Control eléctrico	✓	
75	Guantera	✓	
76	Consola	✓	
77	Porta vasos	✓	
78	Encendedor	✓	
79	Cenicero	✓	
80	Palanca de velocidades	✓	
81	Perilla palanca	✓	
82	Botones puerta	✓	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84	Coderas	✓	
85	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86	Bocinas radio	✓	
87	Cinturones de seguridad	✓	
88	Banca de asiento trasero	✓	
89	Respaldo de asiento trasero	✓	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91	Alfombra	✓	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	
Motor			
93	Alternador	✓	
94	Anillo guarda de anterior (izquierdo) (derecho)	✓	
95	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
96	Bujías de motor	✓	
97	Bujía de inyección	✓	
98	Bujía de encendido	✓	
99	Bujías de transmisión	✓	
100	Bomba	✓	
101	Bomba de agua	✓	
102	Bomba de dirección hidráulica	✓	
103	Bomba de frenos	✓	
104	Bomba de gasolina	✓	
105	Compresora de aire acondicionado	✓	
106	Cubre balancin (cubretapa)	✓	
107	Distribuidor	✓	
108	Distribución	✓	
109	Filtro gasolina	✓	
110	Motor	✓	
111	Motor limpiadoras	✓	
112	Motor ventilador	✓	
113	Humidificador de aire	✓	
114	Radiador	✓	
115	Sistema de inyección	✓	
116	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117	Turbo cargador motor	✓	
118	Tapon radiador	✓	
119	Tapon deposito liquido de frenos	✓	
General			
120	Compresor		✓
121	Alarma		✓
122	Tapon de gasolina	✓	
123	Herramientas		✓
124	Sensor de reversa		✓
125	Quemacocos		✓
126	Turbo	✓	
127	Gancho de arrastre		✓
128	Tapon gancho de arrastre		✓
129	Extinguidor de verificación	✓	
130	Triangulo	✓	
131	Tapon ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		✓

Inventario

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ No ☒
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☒ No ☐
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☒ No ☐
Cantidad: 1

Tipo de llaves
Normal ☒
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☒ No ☐
¿Funciona? Sí ☒ No ☐
Marca: Original

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☒

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☒ Pantalla TV Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☒ Marca:
TAG Sí ☐ No ☒

Llantas — Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65 14 (3/4 1/2 1/4)
DD: BFGoodrich KO5 3/4
TD: 11
DI: 11
TI: 11
R: 11
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: Original
Aluminio ☒ Especial No. (1) (2) (3) (4) (5)
Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: Original
Original ☐ Especial ☐

Observaciones
NO

Objetos personales
NO

Adaptaciones equipo especial
NO

Nota: El equipo no original entregado con la unidad y que no se encuentra en los conceptos señalados, deberá anotarse describiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que sea tratados mis datos personales y patrimoniales conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos no dejes tus objetos personales en vehículo, incluyendo tarjetas, pues en caso de robo total, ya que ellos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables en caso de siniestro. Te pedimos no dejar objetos o accesorios originales (gato, herramientas de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Estos únicamente serán entregados únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Escaneado con CamScanner