INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25894

FECHA: 14 / 09 / 26

CLIENTE: LUMO

Lumo1418

ORIGEN:

DESTINO: Teotoyucca Luna

NUMERO DE SERIE: 3GCUYGED0NG198642

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
CHEVROLET		SILVERADO	GRIS

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO		
BOCINAS		
ANTENA		
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD		
ESPEJO RETROVISOR		
ESPEJOS LATERALES		


	R	E
LLANTA DE REFACCION		
RIN DE REFACCION		
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO		
LLAVES COMBUSTIBLE		
MANUALES		
POLIZA DE GARANTIA		X
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		
PLACAS	PEH-33-57	

	R	E
LUZ INTERIOR		
LUCES DELANTERAS		
LUCES TRASERAS		
DIRECCIONALES IZQ		
DIRECCIONALES DER		
INTERMITENTES		
CLAXON		
LIMPIADORES		

	R	E
ACUMULADOR		X
TAPON DEL RADIADOR		
TAPON DEL ACEITE		
TAPON DEL COMBUSTIBLE		
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO		
BAYONETA		
OTROS		





ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:

OBSERVACIONES

Sin bateria Con llanta y tumba burros

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddartha G.S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 14/01/26 HORA	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMC01418

LUM FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET:				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX MARINA - SONORA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Hospital Naval de Guaymas – SEMAR - Blvd. Tetabiate y Potam S/N, Manuel R. Bobadilla, Misión del Sol, 85490 Guaymas, Sonora.. José Ramiro Manjarrés Reyna.

SERIE:	3GCUY9ED0NG198642	MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA	SILVERADO PICK UP	MODELO	2022

PLACAS:	PEH3357	EDO EMPLACAMIENTO:	Edomex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Gris	FECHA DE ENTREGA	25 septiembre 2026
	FINAL					

SÍ	NO	EXTERIOR	SÍ	NO	INTERIORES	SÍ	NO	KIT DE SEGURIDAD
/		PARABRISAS	/		VESTIDURAS		/	REFLEJANTES
/		FAROS	/		ASIENTOS		/	C. PASA CORRIENTE
/		LUCES CUARTOS	/		CINTURONES		/	PINZAS
/		CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES
/		PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR		/	EXTINTOR
/		EMBLEMAS	/		RADIO	SI	NO	TESTIGOS
/		LIMPIADORES	/		BOCINAS			SISTEMA DE FRENOS
/		ANTENA		/	ENCENDEDOR			ACEITE
/		ESPEJOS LATERALES		/	CENICERO			TEMPERATURA
/		CHAPAS	/		ELEVADORES			FALLO ALTERNADOR
/		LLANTAS (4)	/		LLAVES DEL VEHÍCULO (2)			CHECK ENGINE
/		RINES	SÍ	NO	DOCUMENTACIÓN			BOLSA DE AIRE
/		TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA
	/	CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTÍA	ENGOMADO		
SÍ	NO	KIT PARA CAMBIO DE LLANTA		/	PERMISO	ROSA		AMARILLO
	/	GATO		/	POLIZA DE SEGURO	ROJO	/	VERDE
	/	MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN	AZUL		S/ENGOMADO
	/	LLAVE "L"	/		ENGOMADO DE VERIFICACIÓN	VESTIDURAS		
/		LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	SUCIAS		x LIMPIAS

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A	M	4X2	4X4	SUCIAS	LIMPIAS	4	V6	V8	V12
/			/		/			/	

EQUIPAMIENTO


SÍ	NO	EQUIPO LUZ Y SONIDO	SÍ	NO	ESTRUCTURA METÁLICA	SÍ	NO	TECNOLOGÍA
	/	TORRETA	/		TUMBABURROS		/	PANEL DE CONTROL
	/	SIRENA	/		ROLL BAR		/	CONSOLA
	/	MICROFONO		/	MAMPARA			
	/	BOCINA	/		GANCHOS DE ARRASTRE			
	/	BARRA DE LUCES LED		/	PORTA ESPOSAS			

OBSERVACIONES: Unidad En Gava


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RATON:	ABOLLADURA: O	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

TANQUE DE GASOLINA



Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	

Comentarios y sugerencias:

Do Hay Activo Fijo

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Recibe de conformidad y a entera satisfacción.

Luis Angel Valencia Nava Firma Entrega 12 Septiembre 2026	SELLO	Do Hay Activo Fijo Firma Recibe 12 Septiembre 2026 Fecha

Escaneado con CamScanner