INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25790

FECHA: 12 / 09 / 26

CLIENTE: Cumc

Cumc01413

ORIGEN:

DESTINO: Tecamac Cumc

NUMERO DE SERIE: 3GCUYGED1NG197760

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
CHEVROLET		SILVERADO	GRIS

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO		
BOCINAS		
ANTENA		
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD		X
ESPEJO RETROVISOR		
ESPEJOS LATERALES		

	R	E
LLANTA DE REFACCION		
RIN DE REFACCION		
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		
MANERAL DE GATO		
REFLEJANTE		
HERRAMIENTA		X


	R	E
LLAVES ENCENDIDO		
LLAVES COMBUSTIBLE		
MANUALES		X
POLIZA DE GARANTIA		X
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		X
PLACAS		X

	R	E
LUZ INTERIOR		
LUCES DELANTERAS		
LUCES TRASERAS		
DIRECCIONALES IZQ		
DIRECCIONALES DER		
INTERMITENTES		
CLAXON		
LIMPIADORES		

	R	E
ACUMULADOR		
TAPON DEL RADIADOR		
TAPON DEL ACEITE		
TAPON DEL COMBUSTIBLE		
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO		
BAYONETA		
OTROS		

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR





OBSERVACIONES

Llanta cada en aceites tumba burros y Jaula, llega en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddarth G.S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 12/09/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

CUAC 1413

Se Entrega Unidad en grua

LUM10 FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET:				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX MARINA - SINALOA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Octava Zona Naval - 81370 Topolobampo, Sin.. Tte. Corb. IM. Julio Cesar Medina Martínez. 644 220 4127

SERIE:	3GCUY9ED1NG197760	MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA	SILVERADO PICK UP	MODELO	2022

PLACAS:	NZV7970	EDO EMPLACAMIENTO:	EDO. MEX	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL	93701
	FINAL	93709

COLOR	GRIS

FECHA DE ENTREGA	12/02/2026

SÍ	NO	EXTERIOR	SÍ	NO	INTERIORES	SÍ	NO	KIT DE SEGURIDAD
/		PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES
/		FAROS	/		ASIENTOS		/	C. PASA CORRIENTE
/		LUCES CUARTOS	/		CINTURONES		/	PINZAS
/		CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES
/		PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR
/		EMBLEMAS	/		RADIO	**SI**	**NO**	**TESTIGOS**
/		LIMPIADORES	/		BOCINAS		/	SISTEMA DE FRENOS
/		ANTENA		/	ENCENDEDOR		/	ACEITE
/		ESPEJOS LATERALES		/	CENICERO		/	TEMPERATURA
/		CHAPAS	/		ELEVADORES		/	FALLO ALTERNADOR
/		LLANTAS (4)	/		LLAVES DEL VEHÍCULO (2)	/		CHECK ENGINE
/		RINES	**SÍ**	**NO**	**DOCUMENTACIÓN**		/	BOLSA DE AIRE
	/	TAPON GASOLINA		/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA
	/	CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTÍA	**ENGOMADO**		
SÍ	**NO**	**KIT PARA CAMBIO DE LLANTA**	/		PERMISO	ROSA		AMARILLO
	/	GATO		/	POLIZA DE SEGURO	ROJO		VERDE
/		MANERAL DE GATO		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN	AZUL		S/ENGOMADO —
/		LLAVE "L"		/	ENGOMADO DE VERIFICACIÓN	**VESTIDURAS**		
/		LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	~~SUCIAS~~		x LIMPIAS

TRANSMISIÓN	
~~A~~	M

TRACCIÓN	
4X2	~~4X4~~

VESTIDURAS	
~~SUCIAS~~	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	~~V8~~	V12

EQUIPAMIENTO


SÍ	NO	EQUIPO LUZ Y SONIDO	SÍ	NO	ESTRUCTURA METÁLICA	SÍ	NO	TECNOLOGÍA
	/	TORRETA	/		TUMBABURROS		/	PANEL DE CONTROL
	/	SIRENA		/	ROLL BAR		/	CONSOLA
	/	MICROFONO		/	MAMPARA			
	/	BOCINA	/		GANCHOS DE ARRASTRE			
	/	BARRA DE LUCES LED		/	PORTA ESPOSAS			

OBSERVACIONES: Unidad con permiso Fopeca
Para brisas Estrellado


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RATON	APOLLADURA	GOLPE
	~~	O	X

VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

TANQUE DE GASOLINA



Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Recibe de conformidad y a entera satisfacción.

Firma Entrega	SELLO	Francisco Juan Ortiz Santos Firma Recibe
Ate Cerb. MM.	Sin Activo Fijo y Sin Firma 12/SEP/2020	12-SEP/2020
		Fecha

Escaneado con CamScanner