

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

13939

FECHA

13 06 26

CLIENTE

LUMO

LUMCO1296

ORIGEN

DESTINO

Tecoloyucan

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

3 G C U X 9 E D 3 M G 1 9 9 3 4 7

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR


CHEVROLET

SILVERADO

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPON DEL ADDBLU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			



OBSERVACIONES

No Abre caja de camioneta con llave y funda buros
 Lona dentro de hacientos

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE *Armando Saldarriaga G.S*
 FIRMA *[Signature]*
 FECHA *13/06/26*

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tullitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO1296

	FORMATO CHECK LIST					TICKET: E S	
	PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - DPTO. VERACRUZ	GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO	Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Pemex Centro Administrativo Mocambo - Av Urano 420, Heriberto Kehoe Vicent, 94298 Boca del Río, Ver.. Carlos Armando Moreno Vazquez Coord. Admtvo. Veracruz. 614 184 4004

SERIE: 3GCUY9ED3NG199347	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2022
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: LGM108A	EDO EMPLACAMIENTO: Edo Mex	PLACAS VIGENTES: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
-----------------	-----------------------------------	--

ODOMETRO INICIAL: N/A	COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA: 12 Jun 2028
------------------------------	----------------------	--------------------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/			/		MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		0	00	EX

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12



SI	NO	OTROS
/		TUMBABURROS
/		MÓDULO
/		ESTROBOS
/		ROLL BAS
/		PORTA ESPOSAS
/		LONA
/		BOCINA
/		BALIZADO
/		CONSOLA
/		ESCALON TRASERO
/		RADIO
/		TORRETA
/		CAMARAS

OBSERVACIONES

Se entrega Unidad en Graa. Sistema de encendido falla

No hay A.T
 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO: **Fernando Trabazan**
 FECHA: **12 Jun 2028**

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO: **Fabian Torres**
 FECHA: **12 Jun 2028**

NOMBRE Y FIRMA DEL CUENTE: **Carlos Alberto V.**
 FECHA: **12 Jun 2028**