

FOLIO
 13858
 FECHA
 19 06 26

CLIENTE
 Lumo

LUMCO1324

ORIGEN
 DESTINO
 Teoloyucan


NUMERO DE SERIE
 3GCUY9ED3MG206636
 NUMERO DE MOTOR

MARCA
 CHEVROLET
 MODELO
 TIPO
 SILVERADO
 COLOR
 Blancos

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO		X	GATO		X	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X	LGM-112-A		

	R	E		R	E	
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR		X	ODOMETRO AL RECIBIR
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		ODOMETRO AL ENTREGAR
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/		
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADLBU		X	
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/		
CLAXON	/		BAYONETA	/		
LIMPIADORES	/		OTROS	/		



OBSERVACIONES

lumbo buscos de la tapa y 1 llanta pinchada

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Adrian Siddarth G.S.	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 19/06/26	FECHA	FECHA
HORA	HORA	HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUMCO1324

	FORMATO CHECK LIST		TICKET:				E	S
	PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - DPTO. VERACRUZ		GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO	Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Pemex Centro Administrativo Mocambo - Av Urano 420, Heriberto Kehoe Vicent, 94298 Boca del Río, Ver.. Carlos Armando Moreno Vazquez Coord. Admtvo. Veracruz. 614 184 4004

SERIE: 3GCUY9ED3NG206636	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2022
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: LGM112A	EDO EMPLACAMIENTO: Edo Mex	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-----------------	----------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	FECHA DE ENTREGA
		N/A	Blanco	


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12



SI	NO	OTROS
/		TUMBABURROS
/		MODULO
/		ESTROBOS
/		ROLL BAS
/		PORTA ESPOSAS
/		LONA
/		BOCINA
/		BALIZADO
/		CONSOLA
/		ESCALON TRASERO
/		RADIO
/		TORRETA
/		CAMARAS

OBSERVACIONES

Se entregará en área.

Falla en transmision

Falla en Encendido

No hay A F
 que firme
 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

Fabian Flores
 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

Carlos A. Flores
 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE