



GRUAS
FUERZA

LU MC 01204

INVENTARIO VEHICULO

LU MC 01204

FOLIO

14151

FECHA

13 8 20

CLIENTE

LU MC

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3 6 C U Y 9 E D 7 N B 1 8 1 9 6 0

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Chevrolet

MODELO

S1

TIPO

Silverado

COLOR

C9 fcc

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R	E
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

R	E
/	/
/	/
/	/
/	/
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

R	E
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

R	E
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADBLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS


R	E
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/

ODOMETRO AL RECIBIR

8574

ODOMETRO AL ENTREGAR

85741



OBSERVACIONES

2 llantas de Refaccion

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE

FIRMA

FECHA 13-8-20 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

201204

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

~~SALIDA~~

FOLIO

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CLIENTE

MARCA
COLIN

GRUPO

GOBIERNO

DICAS

PATRO
MERIDA

TABASCO

CONSUELA

VALLEJO

QRO

COLOSIO

COLEGIO

PLAYA DEL
CARMEN

DIRECCION DE ENTREGA

N. N. CHATARRERA

SERIE

NG181966

MARCA

CHEVROLET

SUBMARCA

SILVERADO

MODELO

2012

PLACAS

SLP

EDO EMPLACAMIENTO

N/A

PLACAS VIGENTES

SI

~~NO~~

ODOMETRO

INICIAL
FINAL

85741

COLOR

CARE

FECHA DE ENTREGA

13/08/2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES		☒
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCE CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR		☒
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS		☒	SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA	☒		ENCENDEDOR		☒	ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO		☒	TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (L)	☒		CHECK ENGINE		☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		☒
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO		☒	SENSOR DE LLANTA		☒
CARROCERIA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA		☒	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		☒	SI		NO
GATO		☒	PERMISO		☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO		☒	POLIZA DE SEGURO		☒	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"		☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		☒	MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCION	☒	☒	TC VIGENTE		☒	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD		☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		☒	00	NO	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		☒			

TRANSMISION

☒ M

TRACCION

4X2

☒ 4X4

VESTIDURAS

☒ SUCIAS

☒ LIMPIAS

CILINDRAJE


4

☒ 6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

MANEJO DE REFACCION EN ASIENTO TRASERO
ASIENTO COPILOTO ROTO

TESTIGO DE DERRAPE
TRACCION
SERVICIO

UNIDAD SE RETIENE CON EQUIPO DE SALVAGUARDIA

Dirigida por

FUNCIONAL

MARCA

OSCAR GUTIERREZ BARRON

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FNO

FECHA 13/8/2026

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

FECHA

Agustin Alvarado

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

SIMBOLOGIA

RAVEDN




ABOLLADURA




GOLPE

X


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE