

1174

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: 93716		E	S	
	PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - HIDALGO				GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: INTERIOR DE LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO. CARRETERA JOROBAS – TULA KM. 26.5, COL. EL LLANO 2a. SECC. TULA DE ALLENDE, HGO., C. P. 42800..

SERIE: 3GCUY9ED7NGI89839	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: PEH6747	EDO EMPLACAMIENTO: EDDMEX	PLACAS VIGENTES: SI NO
-----------------	---------------------------	------------------------

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: <i>Cafe</i>	FECHA DE ENTREGA: <i>08-04-2026</i>
----------	---------	-------	--------------------	-------------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		C. PASA CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	
LUCES CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>		PINZAS		<input checked="" type="checkbox"/>
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		TAPETES		<input checked="" type="checkbox"/>	DESARMADORES		<input checked="" type="checkbox"/>
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>		EXTINTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>		RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENCENDEDOR		<input checked="" type="checkbox"/>	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		CENICERO		<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPERATURA		
CHAPAS	<input checked="" type="checkbox"/>		ELEVADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>		LLAVES (2)	<input checked="" type="checkbox"/>		CHECK ENGINE		
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		MANUAL DE MANTENIMIENTO		<input checked="" type="checkbox"/>	SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES	<input checked="" type="checkbox"/>		POLIZA DE GARANTIA		<input checked="" type="checkbox"/>	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>		AMARILLO		ROSA
GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		PERMISO		<input checked="" type="checkbox"/>	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		POLIZA DE SEGURO		<input checked="" type="checkbox"/>	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	<input checked="" type="checkbox"/>		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		<input checked="" type="checkbox"/>	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		TC VIGENTE		<input checked="" type="checkbox"/>	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN
<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M

TRACCIÓN
4X2 <input checked="" type="checkbox"/> 4X4

VESTIDURAS
<input checked="" type="checkbox"/> SUCIAS <input type="checkbox"/> LIMPIAS

CILINDRAJE
4 <input type="checkbox"/> V6 <input checked="" type="checkbox"/> V8 <input type="checkbox"/> V12

TANQUE DE GASOLINA

SI	NO	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>		OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>		TUMBABURROS
<input checked="" type="checkbox"/>		MODULO
<input checked="" type="checkbox"/>		ESTROBOS
<input checked="" type="checkbox"/>		ROLL BAS
<input checked="" type="checkbox"/>		PORTA ESPOSAS
<input checked="" type="checkbox"/>		LONA
<input checked="" type="checkbox"/>		BOCINA
<input checked="" type="checkbox"/>		BALIZADO
<input checked="" type="checkbox"/>		CONSOLA
<input checked="" type="checkbox"/>		ESCALON TRASERO
<input checked="" type="checkbox"/>		RADIO
<input checked="" type="checkbox"/>		TORRETA
<input checked="" type="checkbox"/>		CAMARAS

no funciona por fallas mecanicas
Asientos rotos

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	<i>JOSE GALDINO PARRA FOX</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	<i>Alfonso Rodriguez Lopez</i> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	<i>08-ABR-2026</i> FECHA	<i>8-abr-2026</i> FECHA