

LUMCO1397

	FORMATO CHECK LIST		TICKET:				☒ E	☒ S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX PTRI - VERACRUZ		SC	GDI	CHIH	TALPAN	VALLEJO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Complejo Procesador de Gas Poza Rica - Blvd. Lázaro Cárdenas, Ricardo Flores Magon, 93350 Poza Rica de Hidalgo, Ver.. Img. Omar Tezillos. 782 115 1996

SERIE: 3GCUY9ED8NG156056	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2022
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: NZV3152	EDO EMPLACAMIENTO: EDO. MEX	PLACAS VIGENTES: SI NO
-----------------	-----------------------------	------------------------

ODOMETRO	INICIAL	52664	COLOR	Blanco PEMEX	FECHA DE ENTREGA	17/AGO/2016
	FINAL	52664				

SÍ	NO	EXTERIOR	SÍ	NO	INTERIORES	SÍ	NO	KIT DE SEGURIDAD
		PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES
		FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE
		LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS
		CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES
		PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR
		EMBLEMAS	/		RADIO	/	SI NO	TESTIGOS
		LIMPIADORES	/		BOCINAS			SISTEMA DE FRENOS
		ANTENA	/		ENCENDEDOR			ACEITE
		ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO			TEMPERATURA
		CHAPAS	/		ELEVADORES			FALLO ALTERNADOR
		LLANTAS (4)	/		LLAVES DEL VEHÍCULO (2)	2	V	CHECK ENGINE
		RINES	/	NO	DOCUMENTACIÓN			BOLSA DE AIRE
		TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	NO		SENSOR DE LLANTA
		CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTÍA	NO		ENGOMADO
SÍ	NO	KIT PARA CAMBIO DE LLANTA			PERMISO	NO	ROSA	AMARILLO
		GATO	/		POLIZA DE SEGURO	NO	ROJO	VERDE
		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN	NO	AZUL	S/ENGOMADO
		LLAVE "L"	/		ENGOMADO DE VERIFICACIÓN	SI		VESTIDURAS
		LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	NO	SUCIAS	x LIMPIAS

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A M	4X2 4X4	SUCIAS LIMPIAS	4 V6 V8 V12

EQUIPAMIENTO								
SÍ	NO	EQUIPO LUZ Y SONIDO	SÍ	NO	ESTRUCTURA METÁLICA	SÍ	NO	TECNOLOGÍA
	/	TORRETA		/	TUMBABURROS		/	PANEL DE CONTROL
	/	SIRENA		/	ROLL BAR		/	CONSOLA
	/	MICROFONO		/	MAMPARA			
	/	BOCINA		/	GANCHOS DE ARRASTRE			
	/	BARRA DE LUCES LED		/	PORTA ESPOSAS			

OBSERVACIONES:

sin Manuales, poliza de Garantía, Permiso, Seguro, tarjeta de Circulación, Certificado veri

SIMBOLOGIA

RATON:




ABOLLADURA:



GOLPE

X


VISTA LADO IZQUERDO




Hanta Refaccion

No trae Escalon


VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA




VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

TANQUE DE GASOLINA



Encuesta

Puntuación

Preguntas de Satisfacción del Cliente

1 al 6

- 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado
- 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado
- 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*
- 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general
- 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO

Comentarios y sugerencias:

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Recibe de conformidad y a entera satisfacción.

Firma Entrega

SELLO

sin Activo Fijo

Firma Recibe

Francisco Juan Ortiz Santos

17/AGO/2020

Fecha