



FOLIO
25567
FECHA
10/04/2026

CLIENTE
LUMCO1180

ORIGEN

DESTINO
Cuautlan

NUMERO DE SERIE
3GCUY9ED8NG182432

NUMERO DE MOTOR

MARCA
CHEVROLET


MODELO

TIPO
Silverado

COLOR
cafe

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION		X	LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION		X	LLAVES COMBUSTIBLE		
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES		X
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA		X
CENICERO		X	GATO		X	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/	X	PLACAS PEH-67-39		
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X			
						ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/				
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADDBLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Auto en buenos de estado y unidad con oxidos, con tarjets y camaras internas y externas.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN		RECIBO DE UNIDAD OPERADOR		ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE	
NOMBRE	Astyo Siddharth G.S.	NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA	[Signature]	FIRMA		FIRMA	
FECHA	10/04/26	FECHA		FECHA	
HORA		HORA		HORA	

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

1180

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 93716				E	S
	PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - HIDALGO		GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO	Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: INTERIOR DE LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO. CARRETERA JOROBAS – TULA KM. 26.5, COL. EL LLANO 2a. SECC. TULA DE ALLENDE, HGO., C. P. 42800...

SERIE: H0119ED8NG182432	MARCA: MARCA COMERCIALES	SUBMARCA: SUBMARCA PICK UP	MODELO: 2021
------------------------------------	--	--	--------------

PLACAS: PEH6739	EDO EMPLACAMIENTO: <u>EDOMEX</u>	PLACAS VIGENTES: SI NO
-----------------	----------------------------------	------------------------

ODOMETRO	INICIAL: <u>205265</u>	COLOR: <u>CAFE</u>	FECHA DE ENTREGA: <u>09-04-2026</u>
	FINAL: <u>205265</u>		


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/		
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/		
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2)	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA	/		
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA	
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE	/		AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA			
						0	00	EX	

TRANSMISIÓN	A	M
-------------	---	---

TRACCIÓN	4X2	4X4
----------	-----	-----

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12



SI	NO	OTROS
/		TUMBABURROS
/		MODULO
/		ESTROBOS
/		ROLL BAS
/		PORTA ESPOSAS
/		LONA
/		BOCINA
/		BALIZADO
/		CONSOLA
/		ESCALON TRASERO
/		RADIO
/		TORRETA
/		CAMARAS

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	JOSE GARDUÑO BAZAÑA NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	O. O. H. P. P. P. NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	09-04-2026	09/04/26