INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25900

FECHA: 06 / 10 / 26

CLIENTE: LUMCO1215 — LUMO

ORIGEN: Tenayuca Lumo

DESTINO:

NUMERO DE SERIE: 3GCUY9ED8NG189848

NUMERO DE MOTOR:

MARCA: CHEVROLET

MODELO:

TIPO: SILVERADO

COLOR: Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE	/	
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION	/	X
PLACAS	/	
NZV-77-91		

	R	E
LUZ INTERIOR		X
LUCES DELANTERAS		X
LUCES TRASERAS		X
DIRECCIONALES IZQ		X
DIRECCIONALES DER		X
INTERMITENTES		X
CLAXON		X
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU	/	X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Con torreta camara interna, camara externa las 4 llantas dañadas llego en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddartha G.S.	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 06/10/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com GRUAS FORZA MEXICO GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMCO1215

	FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
	FOLIO:							
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO	
	LILIA ZAVALZA ZAMORANO	VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN		
	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	TEOLOYUCAN						

SERIE:	NG189848	MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA	SILVERADO	MODELO	2022

PLACAS:	NZV-774	EDO EMPLACAMIENTO:		PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	GRIS	FECHA DE ENTREGA	06/10/26
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		**TESTIGOS ENCENDIDOS**	**SÍ**	**NO**
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (__)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		**DOCUMENTACIÓN**	**SI**	**NO**	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		/	**ENGOMADO**		
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**	PLACAS		/	SI	NO	
GATO		/	PERMISO		/	**SEMESTRE DE VERIFICACIÓN**		
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	**HOLOGRAMA**		
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/			


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES: Unidad no arranca se retira engrua.

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
Octavio Guevara	CESAR GUARNEROS	
FECHA 06/10/26	FECHA	FECHA


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanosrespondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner