

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

13865

FECHA

19 06 26

CLIENTE

LUMO

LUMCO1319

ORIGEN

DESTINO

Tecoloyucan

NUMERO DE SERIE

3 G C V Y 9 5 0 0 0 1 8 2 0 6 6

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO



SILVERADO

COLOR

cafe/rojo

INVENTARIO DEL VEHICULO

| | R | E | | R | E | | R | E |
|-------------------------|---|---|-------------------------|---|---|------------------------|---|---|
| AUTOESTEREO | / | | LLANTA DE REFACCION | / | | LLAVES ENCENDIDO | / | |
| BOCINAS | / | | RIN DE REFACCION | / | | LLAVES COMBUSTIBLE | / | |
| ANTENA | | X | TAPONES DE RUEDAS | | X | MANUALES | / | |
| ENCENDEDOR | | X | LLAVE DE RUEDA | | X | POLIZA DE GARANTIA | / | |
| CENICERO | | / | GATO | | / | VERIFICACION | | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | / | | MANERAL DE GATO | | / | TARJETA DE CIRCULACION | / | |
| ESPEJO RETROVISOR | / | | REFLEJANTE | | X | PLACAS | / | |
| ESPEJOS LATERALES | / | | HERRAMIENTA | | / | NZV-77-93 | | |
| | | | | | | | | |
| LUZ INTERIOR | / | | ACUMULADOR | / | | ODOMETRO AL RECIBIR | | |
| LUCES DELANTERAS | / | | TAPON DEL RADIADOR | / | | | | |
| LUCES TRASERAS | / | | TAPON DEL ACEITE | / | | ODOMETRO AL ENTREGAR | | |
| DIRECCIONALES IZQ | / | | TAPON DEL COMBUSTIBLE | / | | | | |
| DIRECCIONALES DER | / | | TAPON DEL ADBLU | | X | | | |
| INTERMITENTES | / | | TAPON DEL S. HIDRAULICO | / | | | | |
| CLAXON | / | | BAYONETA | / | | | | |
| LIMPIADORES | / | | OTROS | / | | | | |



OBSERVACIONES

1 llanta en cajuela, 2 camaras externas, 1 camara interna, taula, Jaula, tumba buros sin check list
llega en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddartha G.S.
FIRMA
FECHA 19/06/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO