

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

14020

FECHA

9 07 26

CLIENTE

Lumco1371

Lumco

ORIGEN

DESTINO

Teotihuacan

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

3GLUY9ED9MG182407

MARCA

MODELO

SILVERADO

COLOR

Cafepuer

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E	R	E	R	E
AUTOESTEREO	/		/		/	
BOCINAS	/		/		/	
ANTENA	/		/		/	
ENCENDEDOR	/		/		/	
CENICERO	/		/		/	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		/		/	
ESPEJO RETROVISOR	/		/		/	
ESPEJOS LATERALES	/		/		/	
LLANTA DE REFACCION	/		/		/	
RIN DE REFACCION	/		/		/	
TAPONES DE RUEDAS	/		/		/	
LLAVE DE RUEDA	/		/		/	
GATO	/		/		/	
MANERAL DE GATO	/		/		/	
REFLEJANTE	/		/		/	
HERRAMIENTA	/		/		/	
LLAVES ENCENDIDO	/		/		/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/		/		/	
MANUALES	/		/		/	
POLIZA DE GARANTIA	/		/		/	
VERIFICACION	/		/		/	
TARJETA DE CIRCULACION	/		/		/	
PLACAS	/		/		/	
	/		/		/	

	R	E	R	E	R	E
LUZ INTERIOR	/		/		/	
LUCES DELANTERAS	/		/		/	
LUCES TRASERAS	/		/		/	
DIRECCIONALES IZQ	/		/		/	
DIRECCIONALES DER	/		/		/	
INTERMITENTES	/		/		/	
CLAXON	/		/		/	
LIMPIADORES	/		/		/	
ACUMULADOR	/		/		/	
TAPON DEL RADIA/DOR	/		/		/	
TAPON DEL ACEITE	/		/		/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/		/		/	
TAPON DEL ADBLU	/		/		/	
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/		/		/	
BAYONETA	/		/		/	
OTROS	/		/		/	
ODOMETRO AL RECIBIR						
ODOMETRO AL ENTREGAR						



OBSERVACIONES

Sin tapa de lamina de gasolina & llantas extra en caja de
Torres & camaras 1 interna faltar y fumbos buenas llega
en giga.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Armando Siddartha G.S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 9/07/26	FECHA	FECHA
HORA	HORA	HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO1371

	FORMATO CHECK LIST		TICKET:				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - DPTO. TIERRA BLANCA		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Seguridad Fisica de Pemex Tierra Blanca - Av. Xalapa 800, Pemex, 95180 Tierra Blanca, Ver.. Pantoja Coordinador Administrativo - 921 179 3934 // 921 139 4325. Pablo Gomez Cantero DZ Tierra Blanca - 669 253 2626

SERIE: 3GCUY9ED9NG182407	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: NZV7774	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-----------------	--------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: CAFE	FECHA DE ENTREGA: 8 Julio 2020
----------	---------	-------	-------------	--------------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES	/	/
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE	/	/
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS	/	/
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES	/	/
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR	/	/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS	/	/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE	/	/
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA	/	/
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR	/	/
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES ()	/	/	CHECK ENGINE	/	/
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA	/	/
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO	ROSA	
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA		
				/	/	0	00	EX

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA


SI	NO	OBSERVACIONES
/	/	UN IMP. EN SERIA
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	


No se puede NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA

SOSO CUEVAS
8 Julio 2020


7.7.26

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE