

INVENTARIO VEHICULO



FOLIO
25448

FECHA
19/03/2026

LUMCO01167

CLIENTE
Lumo

ORIGEN
Coahuila

DESTINO

NUMERO DE SERIE
3GCUV9ED9MG182536

NUMERO DE MOTOR

MARCA
CHEVROLET


MODELO

TIPO
Silverado

COLOR
Cafe

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>NZV-17-97</i>		
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADRLU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



OBSERVACIONES

*fumba buxos ca la parte de arriba y en partes del motor sin bateria
llanta traccion parchada*

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN
NOMBRE *A. J. Siddexha G.S.*
FIRMA *[Signature]*
FECHA *19/03/26*

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR
NOMBRE
FIRMA
FECHA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE
FIRMA
FECHA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

1167

Pch

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST				TICKET: 93096			E	S
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS
RECOLECCIÓN POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - COAHUILA				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Autodarza Laguna - Av. Bravo 1677, Tercero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah.. SERGIO JAQUEZ. 871 781 7317


SERIE: 3GCUY9ED9NG182536	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2022
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: NZV7797	EDO EMPLACAMIENTO: Edo Mex	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-----------------	----------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	N/A	COLOR	Cafe	FECHA DE ENTREGA	19 Nov 2025
	FINAL	N/A				



EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES	/	/
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE	/	/
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS	/	/
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES	/	/
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR	/	/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS	/	/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE	/	/
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA	/	/
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR	/	/
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES ()	/	/	CHECK ENGINE	/	/
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA	/	/
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO		ROSA
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/	/	TARIETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/		/	/	MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A / M	4X2 / 4X4	SUCIAS / LIMPIAS	4 / V6 / V8 / V12




SI	NO	OTROS	OBSERVACIONES
/	/	TUMBABURROS	Se entrega unidad en Giro. Disco mpcosta.
/	/	MODULO	
/	/	ESTROBOS	
/	/	ROLL BAS	
/	/	PORTA ESPOSAS	
/	/	LONA	
/	/	BOCINA	
/	/	BALIZADO	
/	/	CONSOLA	
/	/	ESCALON TRASERO	
/	/	RADIO	
/	/	TORRETA	
/	/	CAMARAS	

No ha de firmar patio NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FID Fabian Flores	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO Fabian Flores	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE Sergio Jaquez
FECHA	FECHA	FECHA


SIMBOLOGIA	RATON 	ABOLLADURA 	GOLPE X
------------	---	--	----------------

Daños en Carrocería
Tallones
golpes
Abalacaduras


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	