

## INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS  
FORZA**

FOLIO

14037

FECHA

04/08/26

CLIENTE

LUMCO1382

Luma

ORIGEN

DESTINO

Teoloyucan

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

3GCUY9ED9MG189177

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

SILVERADO

COLOR

Gris

## INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

| R | E |
|---|---|
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

| R | E |
|---|---|
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

| R | E |
|---|---|
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

| R | E |
|---|---|
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADRLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS

| R | E |
|---|---|
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |



ODOMETRO AL RECIBIR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ODOMETRO AL ENTREGAR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## OBSERVACIONES

Con Jaula y lumbas bujos

## ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Saldana G.S.

FIRMA

FECHA

HORA 04/08/26

## RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

## ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO



LUMCO1382

|                                                                                   |                           |    |               |      |         |          |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|---------------|------|---------|----------|------------|----------|
|  | <b>FORMATO CHECK LIST</b> |    | TICKET: 96882 |      |         |          | <b>E</b>   | <b>S</b> |
|                                                                                   | PROYECTO                  |    | GB            | QRO  | PUE     | ATIZAPAN | BARRIENTOS | Q.ROO    |
| RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SEMAR - PUEBLA                        |                           | SC | GDL           | CHIH | TLALPAN | VALLEJO  |            |          |

DIRECCIÓN DE ENTREGA: ESTACION DE BOMBEO BERISTAIN - 73196 Ahuazotepec, Pue.. 1/er. Maestre José David Soreque. 221 803 2441

|                          |                              |                             |              |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| SERIE: 3GCUY9ED9NG189177 | MARCA: CHEVROLET COMERCIALES | SUBMARCA: SILVERADO PICK UP | MODELO: 2022 |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|


|                 |                    |                 |    |    |
|-----------------|--------------------|-----------------|----|----|
| PLACAS: PEH3078 | EDO EMPLACAMIENTO: | PLACAS VIGENTES | SI | NO |
|-----------------|--------------------|-----------------|----|----|

|          |         |       |             |                                  |
|----------|---------|-------|-------------|----------------------------------|
| ODOMETRO | INICIAL | FINAL | COLOR: Gris | FECHA DE ENTREGA: 04 Agosto 2026 |
|----------|---------|-------|-------------|----------------------------------|

| EXTERIOR               | SI | NO | INTERIOR                    | SI | NO | KIT DE SEGURIDAD         |  |            |  | SÍ  | NO |
|------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|--------------------------|--|------------|--|-----|----|
| PARABRISAS             | /  |    | VESTIDURAS                  | /  |    | REFLEJANTES              |  |            |  | /   |    |
| FAROS                  | /  |    | ASIENTOS                    | /  |    | C. PASA CORRIENTE        |  |            |  |     | /  |
| LUCES CUARTOS          | /  |    | CINTURONES                  | /  |    | PINZAS                   |  |            |  |     | /  |
| CALAVERAS              | /  |    | TAPETES                     |    | /  | DESARMADORES             |  |            |  |     | /  |
| PARRILLA               | /  |    | ESPEJO RETROVISOR           | /  |    | EXTINTOR                 |  |            |  | /   |    |
| EMBLEMAS               | /  |    | RADIO                       | /  |    | TESTIGOS ENCENDIDOS      |  |            |  | SÍ  | NO |
| LIMPIADORES            | /  |    | BOCINAS                     | /  |    | SISTEMA DE FRENOS        |  |            |  |     | /  |
| ANTENA                 | /  |    | ENCENDEDOR                  |    | /  | ACEITE                   |  |            |  |     | /  |
| ESPEJOS LATERALES      | /  |    | CENICERO                    |    | /  | TEMPERATURA              |  |            |  |     | /  |
| CHAPAS                 | /  |    | ELEVADORES                  | /  |    | FALLO ALTERNADOR         |  |            |  |     | /  |
| LLANTAS (4)            | /  |    | LLAVES ( )                  | /  |    | CHECK ENGINE             |  |            |  |     | /  |
| RINES                  | /  |    | DOCUMENTACIÓN               | SI | NO | BOLSA DE AIRE            |  |            |  |     | /  |
| TAPON GASOLINA         | /  |    | MANUAL DE MANTENIMIENTO     | /  |    | SENSOR DE LLANTA         |  |            |  |     | /  |
| CARROCERIA SIN GOLPES  |    | /  | POLIZA DE GARANTIA          | /  |    | ENGOMADO                 |  |            |  |     |    |
| HERRAMIENTA            | SI | NO | PLACAS                      |    | /  | AMARILLO                 |  | ROSA       |  |     |    |
| GATO                   | /  |    | PERMISO                     |    | /  | ROJO                     |  | VERDE      |  |     |    |
| MANERAL DE GATO        | /  |    | POLIZA DE SEGURO            |    | /  | AZUL                     |  | S/ENGOMADO |  |     |    |
| LLAVE "L"              | /  |    | TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) |    | /  | SEMESTRE DE VERIFICACIÓN |  |            |  |     |    |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN | /  |    | TC VIGENTE                  |    | /  | AÑO                      |  | 1ER        |  | 2DO |    |
| BIRLO DE SEGURIDAD     |    |    |                             |    | /  | MULTA                    |  |            |  |     |    |
|                        |    |    | HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN   |    | /  | HOLOGRAMA                |  |            |  |     |    |
|                        |    |    | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN |    | /  | 0                        |  | 00         |  | EX  |    |

|             |          |                |             |
|-------------|----------|----------------|-------------|
| TRANSMISIÓN | TRACCIÓN | VESTIDURAS     | CILINDRAJE  |
| A M         | 4X2 4X4  | SUCIAS LIMPIAS | 4 V6 V8 V12 |


TANQUE DE GASOLINA



| SI | NO | OTROS           |
|----|----|-----------------|
| /  |    | TUMBABURROS     |
| /  |    | MODULO          |
| /  |    | ESTROBOS        |
| /  |    | ROLL BAS        |
| /  |    | PORTA ESPOSAS   |
| /  |    | LONA            |
| /  |    | BOCINA          |
| /  |    | BALIZADO        |
| /  |    | CONSOLA         |
| /  |    | ESCALON TRASERO |
| /  |    | RADIO           |
| /  |    | TORRETA         |
| /  |    | CAMARAS         |

OBSERVACIONES


Unidad En B20A

|                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No Hay Queda Firme<br>NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO<br>04 Agosto 2026<br>FECHA | <br>NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO<br>04 Agosto 2026<br>FECHA | <br>NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE<br>FECHA |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




|            |                                                                                          |                                                                                               |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SIMBOLOGIA | RATON:  | ABOLLADURA:  | GOLPE X |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

| Encuesta                                                                    | Puntuación                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>                                | <b>1 al 6</b>                 |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado                       |                               |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado          |                               |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*            |                               |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general |                               |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO             |                               |
| <b>Comentarios y sugerencias:</b>                                           | <b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b> |
|                                                                             |                               |
|                                                                             |                               |
|                                                                             |                               |