

14039

04	08	26
----	----	----

104501386

--

Таблицан



3	G	r	U	y	9	E	D	x	N	G	7	8	9	3	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CHEVROLET

--

SILVERADO

Gris

[illegible]

2 Baterías en los acientos traseros su/Batería conectada
Sola cortada y tumba buros

NOMBRE Arturo Siddhartha G.S.

FECHA

HORA

NOMBRE

FECHA

HORA

NOMBRE

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO1386

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 96882				E/	S
	PROYECTO		GB	ORO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SEMAR - PUEBLA		SC	GDL	CHH	TALPAN	VALLEJO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Pemex Refinación - Campo Catalina Sn, Catalina, 73160 Huauchinango, Pue.. 1/er. Maestre José David Soreque. 221 803 2441

SERIE: 3GCUY9EDXNGI89334	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2022
PLACAS: PEH3075	EDO EMPLACAMIENTO: Edomex	PLACAS VIGENTES	SI NO

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: Gris	FECHA DE ENTREGA: 04 Agosto 2026
----------	---------	-------	-------------	----------------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	/
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN
A / M

TRACCIÓN
4X2 / 4X4

VESTIDURAS
SUCIAS / LIMPIAS


CILINDRAJE
4 / V6 / V8 / V12

TANQUE DE GASOLINA


SI	NO	OTROS
/	/	TUMBABURROS
/	/	MODULO
/	/	ESTROBOS
/	/	ROLL BAS
/	/	PORTA ESPOSAS
/	/	LONA
/	/	BOCINA
/	/	BALIZADO
/	/	CONSOLA
/	/	ESCALON TRASERO
/	/	RADIO
/	/	TORRETA
/	/	CAMARAS


OBSERVACIONES

Unidad En GRUA


No Hay Quien Firme NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO 04 Agosto 2026 FECHA	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 04 Agosto 2026 FECHA	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
---	--	--

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE