

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FORZA**

LUHCO 1386

FOLIO

25861

FECHA

CLIENTE

LUHCO

ORIGEN

Teoloyucan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

36C0Y9EDXNG189334

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Chevrolet

MODELO

TIPO

Silverado

COLOR

Café

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R

E

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

R

E

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

R

E

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

R

E

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADBLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS

R



E

ODOMETRO AL RECIBIR

75867

ODOMETRO AL ENTREGAR

75867



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUM 1386

11

 FORMATO CHECK LIST	TICKET:				E	S	
	PROYECTO	GB	ORO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
DIRECCIÓN DE ENTREGA: <i>CONSIGNA NN CHATARRERA</i>	<i>FORZA TEOLOYUCAN</i>	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	


SERIE: <i>NG 189334</i>	MARCA: <i>Chevrolet</i>	SUBMARCA: <i>Silverado</i>	MODELO: <i>2022</i>
PLACAS: <i>SP</i>	EDO EMPLACAMIENTO: <i>S/P</i>	PLACAS VIGENTES	☒ SI ☐ NO

ODOMETRO	INICIAL	<i>75862</i>	COLOR	<i>Gris</i>	FECHA DE ENTREGA	<i>24/08/26</i>
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES	☐	☒
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE	☐	☒
LUCE CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS	☐	☒
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☒	☐	DESARMADORES	☐	☒
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR	☐	☒
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☐
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☒	☐	SISTEMA DE FRENOS	☐	☒
ANTENA	☒	☐	ENCENDEDOR	☒	☐	ACEITE	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☒	☐	TEMPERATURA	☐	☒
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR	☐	☒
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES ()	☒	☐	CHECK ENGINE	☐	☒
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	☒	☐	BOLSA DE AIRE	☐	☒
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☐	SENSOR DE LLANTA	☐	☒
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	☒	☐	PLACAS	☒	☐	AMARILLO		ROSA
GATO	☒	☐	PERMISO	☒	☐	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	☒	☐	POLIZA DE SEGURO	☒	☐	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☐	TC VIGENTE	☒	☐	AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☐	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☐	MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☐	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
☒ A ☐ M	☒ 4X2 ☐ 4X4	☒ SUCIAS ☐ LIMPIAS	☒ 4 ☐ V6 ☐ V8 ☐ V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES: *Unidad Avaranca y Avanza con fumbaburros Roll Bar y Bancas*

<i>Octavio Cuevas</i> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	<i>Alonso Mendez</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	<i>Alonso Mendez</i> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
<i>24/08/26</i> FECHA	FECHA	FECHA