



GRUAS
FORZA

FOLIO

14038

FECHA

04/08/26

CLIENTE

LUMIO

LUM101385

ORIGEN

DESTINO

Teoloyucan

NUMERO DE SERIE

3 G C U V 9 E D X N G 1 8 9 5 3 0

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEROKEE

MODELO

TIPO

SILVERADO

COLOR

Gris

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZO

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADBLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

ODOMETRO AL RECIBIR

0 0 0 0 0 0 0 0

ODOMETRO AL ENTREGAR

0 0 0 0 0 0 0 0

OBSERVACIONES

Toulay tumble buxos una tona sola. Bateria desconectada
pero se encuentra dentro de la unidad.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddhartha G.S

FIRMA

FECHA

HORA 04/08/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO1385


	FORMATO CHECK LIST					TICKET: 96882		E	S	
	PROYECTO					GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SEMAR - PUEBLA					SC	GDL	CHIH	TLALPAM	VALLEJO
DIRECCION DE ENTREGA: ESTACION DE BOMBEO BERISTAIN - 73196 Ahuazotepec, Pue.. 1/er. Maestre José David Soreque. 221 803 2441										


SERIE: 3GCUY9EDXNG189530	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2022
PLACAS: PEH3074	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI NO

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: Gris	FECHA DE ENTREGA: 04 Agosto 2026
----------	---------	-------	-------------	----------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/		
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/	/	DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/		
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/	/	ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/	/	TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	AMARILLO		ROSA	
GATO	/		PERMISO		/	ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE		/	AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA			
						0		00	EX


TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A / M	4X2 / 4X4	SUCIAS / LIMPIAS	4 / V6 / V8 / V12

TANQUE DE GASOLINA 	<table border="1"> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OTROS</th> </tr> <tr><td>/</td><td>/</td><td>TUMBABURROS</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td><td>MODULO</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td><td>ESTROBOS</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td><td>ROLL BAS</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td><td>PORTA ESPOSAS</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td><td>LONA</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td><td>BOCINA</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td><td>BALIZADO</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td><td>CONSOLA</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td><td>ESCALON TRASERO</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td><td>RADIO</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td><td>TORRETA</td></tr> <tr><td>/</td><td>/</td><td>CAMARAS</td></tr> </table>	SI	NO	OTROS	/	/	TUMBABURROS	/	/	MODULO	/	/	ESTROBOS	/	/	ROLL BAS	/	/	PORTA ESPOSAS	/	/	LONA	/	/	BOCINA	/	/	BALIZADO	/	/	CONSOLA	/	/	ESCALON TRASERO	/	/	RADIO	/	/	TORRETA	/	/	CAMARAS	OBSERVACIONES Unidad En Gera
SI	NO	OTROS																																										
/	/	TUMBABURROS																																										
/	/	MODULO																																										
/	/	ESTROBOS																																										
/	/	ROLL BAS																																										
/	/	PORTA ESPOSAS																																										
/	/	LONA																																										
/	/	BOCINA																																										
/	/	BALIZADO																																										
/	/	CONSOLA																																										
/	/	ESCALON TRASERO																																										
/	/	RADIO																																										
/	/	TORRETA																																										
/	/	CAMARAS																																										


No Hay Quien Firme NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO 04 Agosto 2026 FECHA	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 04 Agosto 2026 FECHA	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
---	--	--

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE