

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25859

FECHA

24 08 26

CLIENTE

Luma

LUMCO01385

ORIGEN

Teoloyucan Luma

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3 G C U Y 9 E D X N G 1 8 9 5 3 0

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

SILVERADO

COLOR

Gris

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R

E

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

R

E

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

R

E

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

R

E

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADBLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS

R



E

ODOMETRO AL RECIBIR

--	--	--	--	--	--	--	--

ODOMETRO AL ENTREGAR

9	4	2	2	3			
---	---	---	---	---	--	--	--



OBSERVACIONES

Con largas tumbas bullas, Se las

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Alejandro Siddhartha G.

FIRMA

FECHA 24/08/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Alejandro Mendez

FIRMA

FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

10M 1385

9

	FORMATO CHECK LIST		TICKET:				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
			SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

SERIE:	<u>N618 9530</u>	MARCA:	<u>Chevrolet</u>	SUBMARCA:	<u>Silverado</u>	MODELO:	<u>2022</u>
--------	------------------	--------	------------------	-----------	------------------	---------	-------------

PLACAS:	<u>S/P</u>	EDO EMPLACAMIENTO:	<u>S/P</u>	PLACAS VIGENTES	<u>SI</u>	<u>NO</u>
---------	------------	--------------------	------------	-----------------	-----------	-----------

ODOMETRO	INICIAL	<u>94223</u>	COLOR	<u>Gris</u>	FECHA DE ENTREGA	<u>24/08/26</u>
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES	☒	
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE	☒	
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS	☒	
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES	☒	
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR	☒	
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	<u>SI</u>	<u>NO</u>
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS	☒	
ANTENA	☒		ENCENDEDOR	☒		ACEITE	☒	
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO	☒		TEMPERATURA	☒	
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR	☒	
LLANTAS (4)	☒		LLAVES ()	☒		CHECK ENGINE	☒	
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	<u>SI</u>	<u>NO</u>	BOLSA DE AIRE	☒	
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA	☒	
CARROCERIA SIN GOLPES	☒		POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	<u>SI</u>	<u>NO</u>	PLACAS	☒		AMARILLO		ROSA
GATO	☒		PERMISO	☒		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO	☒		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE	☒		AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	☒		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒		0		00
								EX


TRANSMISIÓN	
<u>A</u>	M

TRACCIÓN	
4X2	<u>4X4</u>

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	<u>V8</u>	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Unidad Arranca y Avanza
Con Tumbadores Roll Bar y Bancos

<u>Octavio Guerra</u> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	<u>Alfredo Mondón Bardi</u> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	<u>Alfredo Mondón Bardi</u> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
<u>24/08/26</u> FECHA	FECHA	FECHA